

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

ОБСЛЕДВАНЕ

за установяване на техническите характеристики
на съществуващ строеж на ул. Христо Ботев 151,
вх .”0”, ”А”, ”Б”, ”В”, ”Г”, ”Д”
гр. Стара Загора, община Стара Загора
идентификатор 68850.518.51.5

11.2015 г.

*Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради*

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

I. Информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ

1. Носимоспособност, механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сейзмични натоварвания.

Структурата на действащата към момента нормативна система - ЕВРОКОД, е както следва:

- EN 1990 Еврокод - БДС EN 1990 “Основни положения за проектиране”
- EN 1991 Еврокод 1- БДС EN 1991 “Основни положения за проектиране и въздействия върху строителните конструкции”
- EN 1992 Еврокод 2 - БДС EN 1992 “Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”
 - EN 1992 -1-1 - БДС EN 1992 - 1-1 “Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”, част 1-1 “Общи правила и правила за сгради”
 - EN 1992 -1-2 - БДС EN 1992 - 1-2 “Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции”, част 1-2 “Пожароустойчивост на стоманобетонни конструкции”
- EN 1998 Еврокод 8 - БДС EN 1998 “Проектиране на конструкциите за сейзмични въздействия”
 - EN 1998 Еврокод 8 - БДС EN 1998 - 3 Оценка и възстановяване/усилване на сгради

Съвместно и с българските нормативни актове:

- „Наредба №-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година;
- „Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година;
- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” от 1996-та година
- „Плоско фундиране – правилник за проектиране“ от 1983-та година.

Спрямо: EN 1991 Еврокод 1 “Основни положения за проектиране и въздействия върху строителните конструкции”, сравнени с „Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях” от 2005-та година,

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

1) Експлоатационни натоварвания са както следва:

Категория	Категории участъци:	EN 1990 Еврокод – БДС EN 1990 q_k - равномерно разпределен товар [kN/m ²]	Наредба 3 равномерно разпредел товар [kN/m ²]
A - Помещения за живееене и/или обитаване	-Подове -Стълбища -Балкони	- от 1,5 до 2,0 - от 2,0 до 4,0 - от 2,5 до 4,0	1,5 3,0 3,0
H - Покриви които са недостъпни, освен за обичайното поддържане и ремонти		0,5	0,50
Натоварване от вятър за гр. Стара Загора		0,46	0,46
Натоварване от сняг за гр. Стара Загора		0,94	1,12

1.2. Особени Товари:

Според “Наредба №-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 2012-та година, град Стара Загора попада в сейзмичен район с VIII-та степен на интензивност на сейзмичното въздействие по скалата MSK. С коеф Kc =0,15

Според EN 1998 Еврокод 8 - БДС EN 1998 “Сеизмично осигуряване на строителните конструкции” - от Приложение NA.D. Референтни стойности на максималното ускорение за град Стара Загора е: ag / g =0,15;

1.3. Механични характеристики на използваните материали:

- Бетон с минимална марка M150 – за стоманобетонните стени и фундаментите приблизително съответстващи на:
 - клас B15 по БДС 7268-83 съответно с R_{b,c}=0,85kN/cm²
 - клас C12/15 по БДС EN 206-1 , съответно с R_{b,c}=0,8 (0,68)kN/cm²
- Бетон с минимална марка M200 – за панелните елементи приблизително съответстващи на :
 - клас B25 7268-83 по БДС съответно с R_{b,c}=1,45kN/cm²
 - клас C20/25 по БДС EN 206-1 , съответно с R_{b,c}=1,33 (1,13)kN/cm²

Армировка AI - БДС 4758 под формата на вързани скелети и заварени мрежи, съответстваща на армировка клас B235 (ii) по БДС 4758:2008 ;

1.5. Безопасност при пожар

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Строежите трябва да бъдат изпълнени по такъв начин, че в случай на възникване на пожар: носимоспособността на конструкцията да е осигурена за определен период от време; възникването и разпространяването на пожар и дим в рамките на строежа да са ограничени; разпространяването на пожара към съседни строежи да е ограничено; обитателите да могат да напуснат строежите или да бъдат спасени с други средства; безопасността на спасителните групи да е взета предвид.

Нормативните изисквания се определят съгласно изискванията на Наредба № IZ-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството и са следните:

1.5.1. Огнеустойчивост на елементите на сградите.

№	Технически Характеристики Граница на огнеустойчивост	Нормативно изискване към момента на обследване Наредба № IZ-1971
1	на външни стоманобетонни панели с дебелина 20 см.	R 120
2	на вътрешни стоманобетонни панели с дебелина 14 см	REI 120
3	подови и покривни стоманобетонни панели с дебелина 10 см	REI 60
4	стоманобетонни панели обособяващи стълбищната клетка	EI 90
5	каланчии стоманобетонни панели с дебелина 24 см	R 120

1.5.2. Дължина на евакуационните пътища

Съгласно Наредба № IZ-1971 чл.44 се изиска стойността за дължина на евакуационните пътища да е 20 метра.

1.5.3. Максимална площ между противопожарните предградия

Съгласно Наредба № IZ-1971 /таблица 4/ стойността е 2000 кв.м.

1.5.4. Мерки за неразпространение на пожар в съседни сгради

Съгласно Наредба № IZ-1971 чл.20 т.2, ивицата от една от пресичащите се фасадни стени, разположена на разстояние, по-малко от 5м от вътрешния ъгъл и от срещуположната фасадна стена, се предвижда с огнеустойчивост EI (EW) 60 , от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-ниска от A2 и със защита на отворите в нея до същата огнеустойчивост.

1.5.5. Изисквания за наличие на противопожарни кранове, пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации

Съгласно Наредба № IZ-1971 чл.207, се изиска сухотръбие с тръба с диаметър два цола с изводи със спирателни кранове тип “щорц”, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж.

1.6. Хигиена, опазване на здравето и живота на хората

Строежите трябва да бъдат изпълнени по такъв начин, че през целия си жизнен цикъл да не се превръщат в заплаха за хигиената или за здравето и безопасността на работниците, обитателите или съседите, нито да имат прекомерно силно въздействие по време на целия си жизнен цикъл върху качеството на околната среда или върху климата по време на строителството, използването и разрушаването им, по-конкретно в резултат на някоя от следните причини: отделяне на токсичен газ; емисии на опасни вещества, летливи

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

органични съединения (ЛОС), парникови газове или опасни частици във въздуха вътре или навън; емисия на опасни излъчвания; изпускане на опасни вещества в подпочвените води, морските води, повърхностните води или почвата; отделяне на опасни вещества в питейната вода или вещества, които имат друго отрицателно въздействие върху питейната вода; неправилно отделяне на отпадъчни води, емисии на димни газове или неправилно депониране на твърди или течни отпадъци; влага в части от строежите или по повърхности във вътрешността на строежите.

1.6.1. Топлинна среда

Нормата за температурата в жилищата през различните сезони съгласно **Наредба № 7 от 2004 г.** за енергийна ефективност в сгради е със стойност над 19 градуса по целзии за цялата година.

1.6.2. Осветеност

Норма за осветеност в общите части на сградата съгласно стандарт **БДС ЕN 12464-2011** е със стойност 100 Lx.

1.6.3. Качество на въздуха

Норми за качество на въздуха в сградата съгласно **Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 12 от 15 юли 2010 Г.** за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух са следните съгласно месечния мониторинг на състоянието на атмосферния въздух на РИОСВ Стара Загора:

Норма	Период на осредняване	Стойност	Допустимо отклонение
Серен диоксид			
Средночасова норма за опазване на човешкото здраве	1 час	350 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ))	150 µg/m3 (43 %)
Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве	24 часа	125 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти в рамките на една КГ)	Няма
Норма за опазване на природни екосистеми (не се прилага в непосредствена близост до източниците)	Една календарна година и зима (от 1 октомври до 31 март)	20 µg/m3	Няма
Азотен диоксид и азотни оксиди			
Средночасова норма за опазване на човешкото здраве	1 час	200 µg/m3 NO2 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една КГ)	50 % на 19.07.1999 г., намалява линейно на 1.01.2001 г. и на всеки 12 месеца след това до достигане на 0 % към 1.01.2010 г.
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	Една календарна година	40 µg/m3 NO2	50 % на 19.07.1999 г., намалява линейно на 1.01.2001 г. и на всеки 12 месеца след това до достигане на 0 % към 1.01.2010 г.
Норма за опазване на растителността (не се прилага в непосредствена близост до източниците)	Една календарна година	30 µg/m3 (NO+NO2)	Няма
Средноденонощна норма за опазване	24 часа	50 µg/m3 ФПЧ10 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една КГ)	50 %

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

на човешкото здраве		пъти в рамките на една КГ	
Фини прахови частици (ФПЧ10)			
норма за опазване на човешкото здраве	Календарна година	40 µg/m ³ ФПЧ10	20 %
Фини прахови частици (ФПЧ2, Етап 1			
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	Една календарна година	25 µg/m ³ ФПЧ2,5	20 % на 11.06.2008 г., намаляващ линейно на 1.01.2009 г. и на всеки 12 месеца след това, за да достигне 0 % към 1.01.2015 г.
Етап 2 (1)			
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	Една календарна година	20 µg/m ³ ФПЧ2,5	
Олово			
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	една календарна година	0,5 µg/m ³	(100 %)
Бензен			
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	Една календарна година	5 µg/m ³	5 µg/m ³ (100 %) на 13.12.2000 г., намалява на 1.01.2006 г. и на всеки 12 месеца след това с 1 µg/m ³ до достигане на 0 % към 1.01.2010 г.
Въглероден оксид			
Норма за опазване на човешкото здраве	максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието	10 mg/m ³	(60 %)

За строежа трябва да бъде осигурена здравословна вътрешна среда за техните обитатели и ползватели, като не се допуска наличието на замърсители като:

- продукти от обмяната на веществата, например: изпарения, въглероден диоксид, телесни миризми и др.;
- продукти от изгаряне, например: водна пара, въглероден оксид, азотен оксид, въглероден диоксид, въглеводороди и др.;
- тютюнев дим;
- летливи органични съединения, например: формалдехид, разтворители и др.;
- небиологични частици, например: суспендиирани във въздуха частици и влакна, които могат или не могат да се вдишват;
- жизнеспособни частици, включително микроорганизми, например: малки насекоми, прости едноклетъчни, гъбички и плесени, бактерии и вируси;
- радон и радиоактивни вещества, изльчващи гама-радиация;
- изльчване от електронни или електрически уреди (озон и др.).

1.6.4. Влага;

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради стойността на относителната влажност в жилищните помещения не трябва да бъде над 75% за цялата година.

По вътрешните части на елементите на сградата не трябва да има следи от влага.

1.6.5. Водоснабдяване

Не се допуска:

- смесване с отпадъчни води или вредни газове и смесване с каквito и да е външни неблагоприятни течни или други замърсители
- замърсяване с минерални или органични замърсители, образувани от елементи в контакт с вода в резултат на миграция и/или корозия
- замърсяване с външни минерални или органични замърсители в резултат на пропускливо и/или проницаемост

Съгласно следните нормативни актове: Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; Наредба N:2/22.03.2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи”; Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.)”, Наредба N Из-1971 от 29 октомври 2009г.; Наредба № 4/14.09.2004 год. на МПРБ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи.

1.6.6. Отвеждане на отпадъчни води

Не се допуска:

- Изтичане на флуиди във и от системите
- Обратен поток на отпадъчни води от външната канализация в строежа
- Изпускане на вредни газове
- Микробиологично замърсяване

1.6.7. Оползотворяване на твърди отпадъци

Не се допуска:

- проникване на замърсители в подземните води;
- образуване на газове, наличие на неприятни или силни миризми и течности по време на ферментацията в контакт с въздуха;
- разнасяне на отпадъци от животни или вятър с възможно разпространение на инфекции;
- размножаване на мухи, други насекоми и гризачи, които биха могли да допринесат за разпространяване на болест

1.7 Безопасна експлоатация

Строежите трябва да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че да не създават неприемливи рискове от инциденти или повреди при използване или експлоатация, като подхлъзване, падане, сблъсък, изгаряния, токов удар, нараняване вследствие на експлозия и кражби с взлом. По-специално при проектирането и изграждането на строежите трябва да се отчитат достъпността и използването им от хора с увреждания.

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

1.7.1. Нормативни стойности и изисквания относно предотвратяване на рискове от: падане в резултат на подхълзване; падане след спъване или препъване; падане, причинено от разлики в нивата.

Елемент от конструкцията на сградата	Нормативни стойности	Действащи нормативни актове към момента на обследване
Широчина на стълбищно рамо	120 см	БДС 8267-86 от 1987г.
Височина на стълбищен парапет	90 см	БДС 8267-86 от 1987г.
Височина/Ширина на стъпало	12-18см / 28-35см	БДС 8267-86 от 1987г.
Височина на парапет на тераса	мин. 105см	БДС 14859-79 от 1979г.
Подпрозоречна височина	мин. 85см	БДС 14859-79 от 1979г.
Ширина на стълбищно огледало	мин. 10см	БДС 8267-86 от 1987г.
Светла височина в жилища	мин. 250см	БДС 14859-79 От 1979г.
Светла височина в сутерен	мин. 190 см	БДС 14859-79 От 1979г.
Хълзгавост на подова настилка (мозайка)	статичен коефициент на триене - 0.35	Наредба №4 за достъпна среда за населението обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г., изм., бр. 54 от 2011

1.7.2. Нормативни стойности и изисквания относно поражения от електрически ток

-Изискванията обхващат непопадане под напрежение на елементи от електрическата уредба или части от строежа, с които хората могат да имат допир : наличие на система за автоматично изключване на захранването; ниво на изолацията на електрическата система; свръхниско напрежение и наличие на дефектно токова защита; недопускане допира с частите на уредбата, чието напрежение е по-високо от определена стойност; недопускане части от строежа (вкл. елементи на ел. уредби), които нормално не са под напрежение, да попаднат под такова при наличие на влага:

- Препоръчва се захранване TN-C-S или TN-S
- Допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелна стая до 250A гл. прекъсвач
- Съгласно НАРЕДБА №3 чл. 1768 (3) - Контактните излази се разполагат на височина от 0,3 до 1,5 m от готовия под. Височината на контакти, вградени във или монтирани непосредствено до открити инсталационни канали, не се нормира
- Съгласно НАРЕДБА №3 чл. 1768 (1) - Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1 m.
- изисквания за осигуряване на мълниезащита на строежите и на техните обитатели - необходимо е да бъдат предприети мерки, включващи изграждане на мълниезащитна уредба от мълниеприемници, отводи и заземителни съоръжения:

Нормативни стойности и изисквания са определени с действащите нормативни актове:

- НАРЕДБА №3 от 9.06.2004 г за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
- Наредба №9 от 9.6.2004г за техническа експлоатация на електрическите мрежи.
- НАРЕДБА № IZ 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (28.08.2004г)

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

- НАРЕДБАН^о 4 22.12.2010г

1.8. Защита от шум и опазване на околната среда

Строежите трябва да бъдат изпълнени по такъв начин, че достигащият до обитателите или наблизо намиращите се хора шум да се запазва до ниво, което не застрашава тяхното здраве и им позволява да спят, почиват и работят при удовлетворителни условия.

Нива на външен шум от автомобилен и железопътен транспорт се определят от Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на дененощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Нивата на шума в жилищните помещения се определят от Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на дененощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Номинални стойности

Предназначение на помещението	Еквивалентно ниво на шума, dB(A)		
	ден	вечер	нощ
Жилищни стаи	35	35	30
Жилищни зони и територии	55	50	45

1.9. Енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение

– коефициент за топлопреминаване на сградните ограждащи елементи за цялата сграда – еталонни стойности

Съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради:

Видове ограждащи конструкции и елементи	U, W/m ² K за сгради със среднообемна вътрешна температура $\theta_i \geq 15^{\circ}\text{C}$
Външни стени, граничещи с външен въздух	0,28
Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5°C	0,50
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	0,60
Подова плаща над неотопляем подземен етаж	0,50
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	0,40
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	0,45

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открыти пространства, еркери	0,25
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	0,40
Плюсък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина $\delta \leq 0,30$ m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	0,25
Таванска плоча на неотопляем плюсък покрив с въздушен слой с дебелина $\delta > 0,30$ m	0,30
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство	
Външна врата, пътна, граничеща с външен въздух	2,2
Врата, пътна, граничеща с неотопляемо пространство	3,5
Външни прозорци, остьклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,4
Външни прозорци, остьклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,6/1,8
Външни прозорци, остьклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	1,7

1.10. Изисквания за осигуряване на достъпна среда за населението и лицата в неравностойно положение

Съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания,- В жилищните сгради трябва да бъде осигурен достъпен маршрут от достъпния вход до всяко жилище и до всички помещения за общо ползване. Достъпният маршрут се свързва с достъпния вход и с комуникационните пространства.

Пред достъпния вход се устройва хоризонтална площадка с размери най-малко 150 на 180 см. Във входното фоайе и достъпните фоайета и коридори се осигурява достъпен маршрут с широчина най-малко 90 см. Подовите настилки трябва да са здрави, устойчиви и нехълзгави с оглед безопасното придвижване на хора с намалена подвижност.

Вратите на достъпните помещения и пространства за общо ползване в жилищните сгради отговарят на следните изисквания: да са изпълнени със светла широчина не по-малка от 90 см и светла височина не по-малка от 210 см. Те трябва да имат удобна за хващане дръжка, монтирана на височина 90 см от нивото на пода, чието ползване не води до усилие. Подът пред вратите се изпълнява равен, без издатини, по-големи от 0,5 см, с изключение на тактилните пътеки и тактилните предупредителни индикатори.

Вътрешните стълби в жилищни сгради, които свързват достъпни елементи на сградата, се изпълняват при спазване на следните изисквания:

1. когато височината, преодолявана от едно стълбищно рамо, е по-голяма от 250 см, се предвижда площадка с дължина не по-малка от 120 см;

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

2. От двете страни на стълбищното рамо се изграждат парапети при спазване на следните изисквания:

- ръкохватките са непрекъснати и кръгли с диаметър от 3 до 5 см, монтирани по такъв начин, че да не се въртят в сглобките, и да започват най-малко 30 см преди първото стъпало и да завършват най-малко 30 см след последното стъпало; ръкохватките на парапети, закрепени за стени, се монтират на разстояние 4 см от стените.

- краищата на ръкохватките са заoblени или плавно извити към съответната стена, стълб или настилка;

- най-малко от едната страна на стълбищното рамо има двоен парапет, като височината на ръкохватките е между 50 и 75 см - за ползване от деца и от малки хора, и между 85 и 100 см - за общо ползване;

- когато широчината на стълбищното рамо е по-голяма от 360 см, се предвижда междинен двоен парапет;

- парапетите се изпълняват с цвят, контрастен на цвета на съседната настилка. , като едната им ръкохватка се изпълнява непрекъсната.

3. Стълбите се изпълняват с нехълзгава настилка, като на разстояние 40 см преди първото стъпало за изкачване и след последното стъпало за слизане се изпълнява тактилна ивица с широчина най-малко 40 см, оцветена контрастно и изпълнена от материал, различаващ се от материала, от който е изпълнена настилката. Тактилната ивица се изпълнява така, че да се различава от тактилните водещи пътеки.

4. широчината за движение в една посока е не по-малка от 90 см, а широчината за движение в две посоки - не по-малка от 150 см;

5. стъпалата са с височина от 12 до 18 см, а широчината на стъпалото е от 28 до 35 см.

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

II. Установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт

2.1. Основни данни за състоянието на сградата,

За изготвяне на настоящото обследване бе извършен подробен оглед, екзекутивно заснемане на сградата и анализ на резултати от анкетни карти, попълнени от живущите в сградата. Предназначението като цяло не е променяно през годините. Сградата не е надстроявана, преустроена и др. Сградата, обект на настоящото обследване, се намира на ул.Христо Ботев № 151 в град Стара Загора. Във функционално отношение тя е жилищна сграда(частна собственост). Състои се от частично вкопан сутерен и 8(осем) жилищни етажни нива. Над осмия етаж е оформено кухо пространство с височина около 130 см, за оформяне на т.н. „студен покрив“. Сградата се състои от шест секции ,всичките осем етажни, отделени помежду си на фуга – входове. „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“. Всеки от тях се обслужва от една стълбищна клетка и един асансьор. Етажното разпределение е еднакво във височина на сградата. Секциите не са симетрични. Във входове „0“, „Г“, „Д“ са разположени по три жилища на етаж. Във входове „А“, „Б“, „В“ са разположени по две жилища на етаж. Предимно са използвани напречни междуосия от 3.60m.

В сутеренното ниво са разположени избени помещения и технически помещения за инсталациите в сградата. Покривът е плосък, стоманобетонен, студен. Изолационният пакет е развит върху последната гладка стоманобетонна плоча.

Фасадата е изпълнена от ситно пръскана варо-циментна мазилка, а полу-подземният етаж е с видим стоманобетон на растер. Материалите в общите части в стълбищна клетка и етажните площадки са мозайка за пода, до 120 см блажна боя на стените, мазилка над 120 см, мазилка на тавана.

Материалите за сутерена са циментна замазка за пода, гипсова шпакловка на стени и таван.

В жилищните етажни нива през годините са извършвани преустройства, свързани с: частично и цялостно остькляване на тераси; подмяна на дограма; полагане на топлоизолация по фасадата; разполагане на външни климатични тела по фасадата; премахване на неносещите преградни елементи, предимно подпрозоречни парапети за усвояване на лоджиите; усвояване на аусгуст за складови помещения, които подробно са отразени в изготвеното архитектурно заснемане. По време на настоящото обследване бяха констатирани промени, свързани с частично премахване на носещи стоманобетонни елементи.

2.2. Установяване на действителните технически характеристики на конструкцията

За изготвяне на настоящото обследване бе извършен подробен оглед на сградата. Няма налична проектна документация

Информация за оценка на конструкцията:

I. Определяне на конструктивната система и нейното съответствие на критериите за регулярност, както и пълна информация за текущи интервенции:

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

В конструктивно отношение, сградата е изпълнена по единна система за едропанелни жилищни сгради. По вид на конструкцията тя е отворена, скелетно-панелна. По метод на изграждане тя е сглобяема. Използвани са елементи от системата Бн - IV - VIII - Гл. Съгласно чл.137 от ЗУТ строежа е от 3 (трета) категория.

- По критерии за регулярност на конструкцията в план:

Сградата е регулярна в план тъй като отговаря на следните критерии за регулярност:

- 1) Е симетрична в план спрямо двете взаимноперпендикулярни оси.
- 2) Конфигурацията на сградата в план е компактна - счита се за удовлетворена, тъй като отстъпите не превишават 5% от площа на плочата
- 3) Стройността $\lambda = L_{\max}/L_{\min}$ на сградата в план не трябва да е по-висока от 4, където тези размери са съответно по-големия и по-малкия размер на сградата в план измерени в ортогонални направления. $\lambda = 19,7/12,74 = 1,55 \rightarrow \lambda < 4$

При многоетажни сгради са възможни приблизителни определения за центъра на коравина на радиуса на усукване. За класифициране на конструктивната регулярност в план и за приблизителен анализ на усукващите ефекти опростено определение е възможно, ако са удовлетворени следните две условия:

- a) Всички носещи системи за хоризонтални товари, като ядра, носещи стени (шайби) преминават без прекъсване от фундаментите до върха на сградата - **Изпълнено**

b) Формите на деформиране на отделните системи при хоризонтални сили не са много различни. **Това условие е може да се смята за изпълнено при този вид конструкция - стенни системи**

- По критерии за регулярност на конструкцията по височина:

- a) Всички конструкции, поемащи хоризонтални натоварвания, като ядра, носещи стени (шайби) преминават без прекъсване от фундаментите до върха на сградата - **Изпълнено**

- b) Коравината и масата на отделните етажи трябва да се запазят постоянни или да се намаляват постепенно от основата до върха на дадена сграда без резки промени.

В случая конструкцията на сградата е запазена на 100% без промяна до върха на сградата.

- Текущи интервенции: Като цяло сградата се намира в сравнително добро техническо състояние. През годините, по сградата са извършвани редица дребни вътрешни преустройства, свързани предимно с усвояване и приобщаване на лоджиите към жилищната част. За целта на места е премахнато остькляването на фасадните панели, а самите панели са запазени. В друга част от жилищата е премахната и подпрозоречната част на панелите. Премахването на подпрозоречния елемент не влияе върху носещата способност на панелите и за тази намеса няма необходимост от укрепителни мероприятия. По фасадите се наблюдават и отворени фуги между фасадни панели, през които прониква атмосферна вода и влага към помещениета.

II. Вид на фундирането, тип земна основа:

Теренът, на който е изградена сградата, е равнинен. Не бяха открити документи съдържащи данни от извършени инженерно-геологически проучвания. Не са запазени чертежи или други архивни документи, изясняващи фундирането на сградата и съответно не е известно допустимото почвено напрежение в земната основа, използвано при определяне размерите на фундаментите. Не са известни, и по време на

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

обследването не са правени проучвания за установяване на почвените разновидности, изграждащи земната основа, както и хидрогоеоложките обстоятелства на строителната площадка.

Фундирането на сградата е решено с ивични фундаменти под стените, съгласно указанията за проектиране на едропанелни жилищни сгради с височина до 8 етажа. Не са извършвани разкрития за дебелината на ивиците. Фундаментните ивици са армираны с долна армировъчна мрежа. Елементите ивичен фундамент/стена са изчислявани като греда на еластична основа.

III. Геометрия на елементите и напречни сечения, както и информация за вложените материали:

Няма налична проектна документация, която да съдържа точни данни за якостните характеристики на използваните материали в сградата. Предвид масовата практика към онзи момент и установеното при огледа, предполагаемите материали, използвани за сградата са:

- Бетон с минимална марка M150 – за стоманобетонните стени и фундаментите

приблизително съответстващи на:

- клас B15 по БДС 7268-83 съответно с $R_b,c=0.85\text{ kN/cm}^2$

- клас C12/15 по БДС EN 206-1(Еврокод) , съответно с $R_b,c=0.8 (0,68)\text{ kN/cm}^2$

- Бетон с минимална марка M200 – за панелните елементи приблизително съответстващи на :

- клас B25 7268-83 по БДС съответно с $R_b,c=1.45\text{ kN/cm}^2$

- клас C20/25 по БДС EN 206-1(Еврокод) , съответно с $R_b,c=1,33 (1,13)\text{ kN/cm}^2$

- Армировка AI - БДС 4758 под формата на вързани скелети и заварени мрежи, съответстваща на армировка клас B235 (ϕ) по БДС 4758:2008(Еврокод) ;

Шестте секции на сградата са изпълнени със сглобяеми носещи напречни, средни наддължни и носещи външни стени. По фасадите са изпълнени носещи фасадни панели. Изпълнени са чрез заварки и замонолитване на сглобяемите елементи. Носещите вътрешни напречни и наддължни панели са с дебелина 14cm. Фасадните носещи стенни панели са с дебелина 20cm, с трислойна конструкция със среден топлоизолационен слой от стиропор с дебелина 6,0cm. Калканните носещи стенни панели са трипластови с дебелина 24cm. Разпределителните неносещи вътрешни преградни стенни панели са с дебелина 6cm. Стълбището е двураменно във сутерена е изпълнено монолитно, а по етажите е изпълнено със сглобяеми стълбищни рамена със дебелина на пързалката 18cm. Етажната височина е 2,80m.

Етажните подови конструкции са сглобяеми панели, четиристранно или тристанно подпрени с дебелина 14cm. Панелите на една етажна плоча се съединяват посредством заваряване на съединителните им части и забетониране помежду им така, че да образуват корава хоризонтална диафрагма, която да разпредели етажната хоризонтална сила от действащите върху сградата хоризонтални въздействия.

Покривът е студен, вентилируем, двоен, състоящ се от:

- тавански панели с топлоизолация над тях, стъпваща върху вертикалните стенни панели;
- покривни панели с хидроизолация над тях, стъпващи върху покривни рамки и корнизни елементи в двете направления.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Всички сглобяеми елементи са изпълнявани в заводски условия, при контрол на качеството, за което свидетелстват и якостните им показатели. Ограждащите стени в сутерена са монолитно изпълнени с дебелина 30cm, а преградните са сглобяеми.

Ограждащите сутеренни стени до кота +/-0.00 са стоманобетонни, разположени непосредствено под носещите сглобяеми стоманобетонни стени от типовото етажно разпределение. Дебелината на сутеренните стени е 30cm. По правило, в армировката на сутеренните стени са заложени и вбетонирани, съгласно специален детайл, стоманени връзки (куки), служещи за изпълнение на съединенията с лежащите върху тях стени панели от първия етаж.

Бетоновата настилка е от бетон M150, дебела е 10cm и е армирана с долна мрежа ф5 през 20cm, в двете посоки.

IV. Описание на дефектите:

Като цяло сградата се намира в сравнително добро техническо състояние. По нея не бяха костатирани пукнатини, деформации или други сериозни дефекти по носещи елементи.

Във вход „А“, етаж 3, ап.30 и етаж 7, ап.38 е извършено преустройство, при което в носеща стоманобетонна стена е изълен отвор (на 6-ти етаж с размери 80/200, на 7-ми - 80/200) в средната част на стената. Местоположението на отвора е избрано в средната част, където якостните характеристики на елемента се редуцират в най-малка степен. Като цяло за сградата, с изпълнението на този отвор не е намалена общата носимоспособност на нейната конструкция с повече от 5%. Въпреки това обаче, около него е необходимо да се проектира и изпълни обрамчваща конструкция, например от стоманени профили, която да замести носимоспособността на липсващата част и да осигури плавното преразпределение на усилията към останалите носещи елементи.

По фасадите се наблюдават и отворени фуги между фасадни панели, през които прониква атмосферна вода и влага към помещениета.

Не е изследвано състоянието на връзките между панелите, тъй като тези връзки не са достъпни за обследване посредством безразрушителни методи. Състоянието на връзките е от съществено значение за общата коравина и устойчивост на сградата и носимоспособността на нейната конструкция.

Наличието на течове, на места във фугите между панелите, е предпоставка във връзките да са започнали корозионни процеси вследствие на проникващата там атмосферна вода.

В последното етажно ниво на стълбищната клетка се констатират течове откъм покрива, поради неправилното полагане на хидроизолацията отгоре и поради неправилно оформени покривни наклони по които се задържа вода. По покривната хидроизолация, макар и подменяна наскоро има нарушения на целостта ѝ. Въпреки липсата на сериозни течове към настоящия момент, тя е компроментирана, което от своя страна е предпоставка за възникването на такива още при следващите по-големи валежи. Необходимо е покривната хидроизолация цялостно да се подмени (не само в зоната на стълбището) и наклоните за водоотвеждане да се корегират. Не се допуска

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

това да стане чрез добавяне на нови слоеве материали върху съществуващите. Да се работи чрез отстраняване на съществуващите изолационни слоеве, така, че завареното им общо тегло върху последната стоманобетонна плоча да не се превишава.

Балконските парапети са напукани и депланирани. С оглед избягване на аварийни събития, при ново такова въздействие, да се възстанови носещата им способност.

В част от жилищата се наблюдават много леки пукнатини в зоните на връзка между надлъжни и напречни панели. Тези пукнатини се дължат на голямата еластичност и деформируемост на връзките между отделните панелни елементи. Сами по себе си, такива пукнатини не се нуждаят от укрепителни мероприятия. По сутеренните стени не се наблюдават следи от течове. Отсъства и капиллярно покачване на влага при контакта на сутерените стени с терена, което е признак за отсъствие на трайно плитки подпочвени води и за качествено изпълнение на изолационните работи.

2.3. Инсталационна и технологична осигуреност;

2.3.1. Водоснабдителна и канализационна инсталация

Няма данни за наличния дебит, напор, диаметър, наклони и материали на съществуващото сградно водопроводно и канализационно отклонение.

Главната хоризонтална канализационна мрежа е вкопана в сутеренния етаж с изградени ревизионни шахти на чупките. Мрежата е изпълнена от каменинови тръби. Няма данни за диаметрите и трасетата на отделните участъци от главната мрежа. Връзката на вертикалните канализационни клонове с хоризонталните участъци от камениниви тръби е силно амортизирана и е била обект на частични ремонти.

Главната хоризонтална водопроводна мрежа е изградена от поцинковани тръби с диаметър Ф63. Разположена е в сутерена, окначен тип, укрепена с укрепваща арматура тип “подвеска”. Главната водопроводна мрежа не е топлоизолирана.

На хоризонталната водопроводна мрежа на подходящи места са поставени СК за спиране на водата и изолиране на участъци от мрежата.

Вертикални ВиК клонове в сградата

Вертикалните клонове на водопроводната, канализационната и вентилационната мрежа на мокрите помещения са изградени еден до друг без затваряне в инсталационни канали.

Вертикалните канализационни клонове са изпълнени от PVC тръби с диаметър Ф110. За ревизия на сградната канализационна инсталация има изградени ревизионни отвори, разположени на леснодостъпни места и разположени съгласно НАРЕДБА № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Вертикалните водопроводни клонове за студена вода са изпълнени от поцинковани тръби Ф32. Изградена е мрежа за топла и циркулационна вода, която никога не е ползвана, тъй като топлата вода се осигурява от локални инсталации за топла вода - бойлери. Инсталацията за топла вода е изградена от поцинковани тръби Ф40, а за циркулационна вода Ф32.

На отклоненията от вертикалните водопроводни клонове към хоризонталната разводка на апартаментите са монтирани необходимите спирателни арматури.

Вертикалните клонове за вентилация на мокрите помещения са изпълнени от PVC тръби с диаметър Ф250.

Отводняването на покрива е решено с вътрешни водосточни тръби, завършващи с воронки.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Отводняването на балконите се извършва с поцинковани тръби $\Phi 90$.

Водопровод:

Не е отчетено смесване с отпадъчни води или вредни газове и смесване с каквото и да е външни неблагоприятни замърсители;

Наблюдавано настъпване на корозия по водопроводната инсталация, което при продължителна експлоатация ще доведе до замърсяване с минерални или органични замърсители, образувани от елементи на водопроводната инсталация в контакт с вода;

Не е отчетено микробиологично замърсяване на питейната вода;

Не се наблюдава замърсяване с външни минерални или органични замърсители в резултат на пропускливост и/или проницаемост на инсталацията.

Канализация

Не е наблюдавано изтичане на флуиди в и от канализационната инсталация;

Не са получени данни от живущите за обратен поток, постъпил от отпадъчни води от външната канализация в блока;

На места липсващи или са силно повредени капациите на ревизионните канализационни шахти. Това води до изпускане на вредни газове в сутерена;

Няма данни за настъпило микробиологично замърсяване от канализационната система.

2.3.2. Електрическа инсталация

Главно разпределително табло (ГРТ)

Жилищната сграда се състои от шест входа. Основното електрозахранване на сградата е осигурено от подземна кабелна електропреносна мрежа на гр. Стара Загора. Захранването на всеки вход става от улично табло монтирано до всеки вход на блока.

Всеки отделен вход има самостоятелно ГРТ IP54. Всички ГРТ са метални и монтирани в сутерена на входа под стълбищната площадка. Във ГРТ са монтирани 1бр. monoфазен електромер за общите части и 1бр. трифазен електромер за асансьора.

От ГРТ до етажните електромерни табла ел. захранването е по схема TN-C. От електромерните табла към апартаментните табла ел. захранването е по схема TN-C.

Инсталация осветление

Осветителната ел. инсталация в стълбищната клетка във входовете на блока е изпълнена с лампи с нажежаема жичка. Инсталацията е изпълнена скрито под мазилка с проводник ПВВМ $2 \times 1,5 \text{мм}^2$. Осветителните тела са нови в ходове 0,А,Г и са тип плафониера.

Осветителните тела на входове Б,В,Д са амортизираны и са тип плафониера, като на някой етажи има само фасунги. Включването на осветлението става с лихт бутони на всяка площадка. Лихт бутоните са амортизираны.

Силова инсталация

На всеки етаж в коридора на стената е монтирано електромерното табло. Апартаментните табла са изпълнени с автоматични прекъсвачи, само главният прекъсвач е със стопяма вложка.

Ел. инсталацията за контактите е изпълнена скрито под мазилка с проводник ПВВМ $2 \times 2,5 \text{мм}^2$. Ел. контактите са тип "Шуко".

Слаботокова инсталация

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Във всеки вход има звънчево-домофонна инсталация. Пред входната врата на всеки вход на стената са монтирани звънчево-домофонно табло с бутони. Във всеки апартамент над входната врата има звънец, а отвън до входната врата звънчев бутон.

Мълниезащитна и заземителна инсталация

Мълниезащитната инсталация е изградена с мълниеприемници, мълниезащитна мрежа положена по покрива, токоотводи и заземители.

Заземлението на ГРТ е изпълнено с кол 63/63/бмм.

Сградни отклонения

Външно ел. захранване

Всеки отделен вход е захранен самостоятелно от външна касета с кабел САВТ 3x50+25мм² и отделно е заземено ГРТ.

-Ел. таблата съответстват с БДС 3017-61.

2.3.3. Отоплителна и вентилационна инсталация

В сградата няма изградена инсталация за отопление. Отоплението на апартаментите се осъществява, чрез локални отоплителни тела – електрически печки, камини (печки) на дърва и климатизи.

В сградата няма изградена централна инсталация за БГВ. Водата за битови нужди в отделните апартаменти се осигурява от електрически бойлери.

В сградата при въвеждането и в експлоатация е изградена вентилационна система обслужваща санитарните помещения, която е изведена на покрива на сградата, която обслужва санитарните помещения, явяващи се вътрешни без възможност за проветряване. По една такава за всеки вход. Към момента се използва въздухопроводното трасе на същата и всеки собственик е монтиран локален осов вентилатор на отвора за изсмукване на въздуха в санитарното помещение, като всеки един от вентилаторите е захранен с ел.енергия от инсталацията на съответния апартамент.

2.3.4. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Стойности за конкретния строеж:

№	Технически Характеристики Граница на огнеустойчивост	Действителни технически характеристики
1	на външни стоманобетонни панели с дебелина 20 см.	R 360
2	на вътрешни стоманобетонни панели с дебелина 14 см	REI 180
3	Подови и покривни стоманобетонни панели с дебелина 10 см	REI 120
4	стоманобетонни панели, обособяващи стълбищната клетка	EI 180
5	калканни стоманобетонни панели с дебелина 24 см	R 360

2.3.5. Санитарно-хигиенни изисквания и околнна среда:

2.3.5.1. Качество на въздуха

Стойност за конкретния строеж:

Норма	Действителни технически характеристики
Серен диоксид	18,91 µg/m ³
Азотен диоксид и азотни оксиди	21 µg/m ³ NO ₂

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Фини прахови частици	20 µg/m ³ ФПЧ10
Въглероден оксид	0,85 mg/m ³

Състояние за конкретния строеж:

Осигурена е здравословна вътрешна среда за обитатели и ползватели, като липсват замърсители като:

- продукти от обмяната на веществата, например: изпарения, въглероден диоксид, телесни миризми и др.;
- продукти от изгаряне, например: водна пара, въглероден оксид, азотен оксид, въглероден диоксид, въглеводороди и др.;
- тютюнев дим;
- летливи органични съединения, например: формалдехид, разтворители и др.;
- небиологични частици, например: суспендирани във въздуха частици и влакна, които могат или не могат да се вдишват;
- жизнеспособни частици, включително микроорганизми, например: малки насекоми, прости едноклетъчни, гъбички и плесени, бактерии и вируси;
- радон и радиоактивни вещества, изльчващи гама-радиация;
- изльчване от електронни или електрически уреди (озон и др.).

2.3.5.2. Топлинна среда

Стойност за конкретния строеж е 22°C (средна температура за всички жилища).

2.3.5.3. Осветеност

Стойности за конкретния строеж (Lx) :

№ етаж	Измер. ст-ст. Bх.0	Измер. ст-ст Bх.А	Измер.ст -ст. вх.Б	Измер.с т-ст. вх.В	Измер. ст-ст. вх.Г	Измер. ст-ст. вх.Д	НАРЕДБ A№49 За изкустве но осветлен ие 1976г	БДС ЕН 12464-2 011
1	63	62	62	61	63	62	50	100
2	64	63	62	62	64	63	50	100
3	63	61	61	64	62	63	50	100
4	61	62	63	63	62	62	50	100
5	63	62	66	62	63	63	50	100
6	66	64	64	64	63	62	50	100
7	67	63	65	65	64	64	50	100
8	66	65	65	67	65	66	50	100

2.3.5.4. Влага;

Стойност за конкретния строеж – 50-60%. в жилищата.

Състояние за конкретния строеж:

Има наличие на влага по вътрешните части на ограждащите елементи на сградата, по силно изявена на последния жилищен етаж.

2.3.5.5. Водоснабдяване

Състояние за конкретния строеж – не са допуснати :

- смесване с отпадъчни води или вредни газове и смесване с каквото и да е външни неблагоприятни течни или други замърсители

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

- замърсяване с минерални или органични замърсители, образувани от елементи в контакт с вода в резултат на миграция и/или корозия

2.3.5.6. Отвеждане на отпадъчни води

Състояние за конкретния строеж – не са допуснати:

- Изтичане на флуиди във и от системите
- Обратен поток на отпадъчни води от външната канализация в строежа
- Изпускане на вредни газове
- Микробиологично замърсяване

2.3.5.7. Оползотворяване на твърди отпадъци

Състояние за конкретния строеж – не са допуснати:

- проникване на замърсители в подземните води;
- образуване на газове, наличие на неприятни или силни миризми и течности по време на ферментацията в контакт с въздуха;
- разнасяне на отпадъци от животни или вятър с възможно разпространение на инфекции;
- размножаване на мухи, други насекоми и гризачи, които биха могли да допринесат за разпространяване на болест

2.3.5.8. Безопасна експлоатация

Стойности за конкретния строеж:

Елемент от конструкцията на сградата	Действителни технически характеристики
Широчина на стълбищно рамо	110 см
Височина на стълбищен парапет	90 см
Височина/Ширина на стъпало	15.5 см / 30 см
Височина на парапет на тераса	105 см за всички парапети
Подпрозоречна височина	90 см за всички прозорци
Ширина на стълбищно огледало	10 см за всяко стълбищно огледало
Светла височина в жилища	260 см
Светла височина в сутерен	240 см
Хълзгавост на подова настилка (мозайка)	статичен коефициент на триене - 0.4

2.3.5.9. Санитарно-защитни зони, сервитутни зони

За конкретния строеж няма санитарно-защитни зони, сервитутни зони.

2.3.6. Границни стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

Стойности за конкретния строеж:

Предназначение на помещението	Действителни технически характеристики - ниво на шума, dB		
	ден	вечер	нощ
Жилищни стаи,	39	36	31
Жилищни зони и територии	55	50	44

2.3.7. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Стойности за конкретния строеж

Видове ограждащи конструкции и елементи	Действителни технически характеристики U, W/m ² K за сгради със среднообем вътрешна температура $\theta_i \geq 15^{\circ}\text{C}$
Външни стени, граничещи с външен въздух	2,60
Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температур на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голя от 5 °C	
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	
Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,64
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери	2,16
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	
Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m	
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство	1,75
Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	
Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство	
Външни прозорци, остьклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,8
Външни прозорци, остьклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	2,63
Външни прозорци, остьклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,50

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

2.3.8. Елементи на осигурената достъпна среда

Сградата частично отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

- Липсва двоен парапет, като височината на ръкохватките да е между 50 и 75 см - за ползване от деца и от малки хора.

- Липсва тактилна ивица по стъпалата с широчина най-малко 40 см, оцветена контрастно и изпълнена от материал, различаващ се от материала, от който е изпълнена настилката.

- Липсва рампа свързваща главните входове с прилежащия терен.

III. Доклад за резултата от обследването

3.1. Оценка на действителните технически характеристики на конструкцията на сградата:

1) Оценка на действителните технически характеристики на конструкцията

за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента и към датата на въвеждане на строежа в експлоатация:

a. Спрямо експл擅онни натоварвания:

Предвид годината на проектиране, за сградата са прилагани действащите към онзи момент „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране“ от 1979-та година. В приложената по-долу таблица е направена съпоставка между натоварванията от правилника от 1979-та година (нормативни стойности) и „Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях“ от 2005-та година (нормативни стойности).

Натоварвания и въздействия върху конструкцията на сградата	1979-та г.	Коеф. на натоварване	2005-та г.	Коеф. на натоварване	Разлика в проценти в натоварванията
Собствено тегло на материалите	1.10	1,30	1.20	1.30	Завишено с 9,1%/3,85%
Помещения за живееене или обитаване	1,50 kN/m ²	1.40	1,50 kN/m ²	1,30	Намалено със 7%
Стълбища в жилищни сгради	3,00 kN/m ²	1.30	3,00 kN/m ²	1,30	Непроменено
Балкони в жилищни сгради	4,00 kN/m ²	1.30	3,00 kN/m ²	1,30	Намалено с 25%
Натоварване от вятър за гр. Стара Загора	0,45 kN/m ²	1.20	0,46 kN/m ²	1,40	Завишено с 2%
Натоварване от сняг за гр. Стара Загора	0,40 kN/m ²	1.40	1,12 kN/m ²	1,40	Завишено с 64%

От таблицата се вижда, че в актуалната към настоящия момент наредба и тази действала по време на проектирането на сградата са заложени близки по стойност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

натоварвания, като крайните изчислителни стойности дори са по-ниски към днешна дата. Изключение прави само временното въздействие от натрупване а сняг върху конструкцията, чиято стойност е завищена по-значително. Нормативните стойности на обемните тегла на материалите са непроменени. Различават се само коефициентите за сигурност с които се работи. Общия изчислителен товар за етажно ниво съгласно актуалните норми не е завишен с повече от 5% в сравнение с натоварването заложено при първоначалното проектиране на сградата. Фактът, че сградата е била експлоатирана съгласно настоящото си предназначение в продължение на дълъг период от време без наличие на дефекти по носещата ѝ конструкция и в бъдеще не се очаква промяна в режима на експлоатация, също дава основания да се смята, че усилията в елементите могат да бъдат надеждно поети с наличната им носимоспособност.

б. Спрямо изисквания за проектиране:

По отношение на стоманобетонната си конструкция, сградата е проектирана съгласно „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ от 1967-ма година. Може да се счита, че заложените в него изисквания са спазени, тъй като конструкцията на сградата е изпълнена и въведена в експлоатация, съгласно одобрен проект по част Конструкции, още повече, че по носещите хоризонтални и вертикални конструктивни елементи не се откриват пукнатини, недопустими деформации или други дефекти.

В „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ от 1996-та година, актуални към днешна дата, няма съществени различия по отношение на изчисление и армиране на стоманобетонните елементи, освен завищаване на минималните конструктивни изисквания.

В „Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“ има заложени различни изисквания по отношение на конструиране на армировката. Изискват се по-големи дължини на снаждане и закотвяне, въведена е различна номенклатура на армировъчните стомани и др. Тези изисквания по презумпция не са спазени. Въпреки това обаче, състоянието на сградата, към настоящия момент, не предполага, че усилията в носещите конструктивни елементи не могат да бъдат поети с наличната им носимоспособност.

Сградата следва да е проектирана съгласно изискванията на „Плоско фундиране – правилник за проектиране“ от 1983-та година.

По отношение на нормативите, касаещи фундирането на сградата, дългият период на експлоатация дава основания да се твърди, че проектните слягания в основата вече са реализирани, земните пластове са достатъчно добре уплътнени и консолидирани и не би следвало за в бъдеще по сградата да се очакват проблеми свързани с пропадане, изчерпване на носимоспособност или други проблеми свързани със земната основа, след като до този момент няма индикации за наличието на такива.

2) Оценка за сейзмичната осигуреност на конструкцията в съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента и към датата на въвеждане на строежа в експлоатация:

По реално е да се даде оценка за съответствието на конструкцията съгласно българските нормативни актове, тъй като те са по-близки до тези, действали по време

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

на първоначалното проектиране на сградата. Въпреки това, всички бъдещи реконструкции или други намеси, имащи отношение към конструктивни елементи, следва да се извършват при удовлетворяване на изискванията на действащите към момента на проектирането им нормативи, които са:

➤ EN 1998 Еврокод 8 - БДС EN 1998 “Проектиране на конструкциите за сейзмични въздействия”

- EN 1998 Еврокод 8 - БДС EN 1998 - 3 Оценка и възстановяване/усилване на сгради

Противосейзмично осигуряване на сградата

По времето, когато сградата е проектирана (около 1984-та година) е бил в сила „Правилник за строителство в земетръсни райони“ от 1964-та година и неговите изменения и допълнения от 1973-та година. Съгласно този нормативен документ, град Стара Загора попада в сейзмичен район с VII-ма степен на интензивност на сейзмичното въздействие.

По отношение на оценката за сейзмична осигуреноност на сградата, по критериите на „Наредба № РД -02 -20 -2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 2012-та година, може да бъде казано следното: От момента на построяването си до момента на огледа, сградата е била неколкократно подложена на слаби сейзмични въздействия (под VII-ма степен по скалата MSK). Няма данни да са предизвикани разрушения, пукнатини или други дефекти по носещи конструктивни елементи на сградата. Сградата е изпълнявана по одобрени проекти, при изготвянето на които са спазени действащите към този момент нормативни документи, актуални и в момента на въвеждането ѝ в експлоатация.

Съгласно Чл. 5., ал. 2 от “Наредба № РД -02 -20 -2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, по смисъла на Чл. 6. , ал. 2 оценката за сейзмичната осигуреноност на строежа е положителна, ако строежът съответства на изискванията на нормативни актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в експлоатация.

Въпреки това, носещата конструкция на разглежданата сграда не отговаря на редица от актуалните изисквания, заложени в действащите към настоящия момент нормативни документи, като например минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, изисквания за конструиране на елементите, поемащи сейзмични въздействия и др. Различна е методиката за определяне на сейзмичните сили, сейзмичното райониране, стойностите на изчислителните ускорения на земната основа, на коефициентите на значимост, на реагиране и т.н.

По отношение на изискванията (за методиката за определяне на сейзмичните сили, оразмеряването и конструирането на антисейзмичните конструкции) заложени в Наредба

No -02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 2012-та година и по смисъла на ал.1,3 от допълнителните разпоредби към нея, сградата е "неосигурена", тъй като е проектирана и изпълнена преди 1987г.

Както бе посочено по-горе, съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони“ от 1964-та година, град Стара Загора попада в сейзмичен район с интензивност на въздействието VII-ма степен по МСК. Изчислителните сейзмични сили, съгласно същия документ, се определят по формулата:

$$S_k = \psi \cdot \beta \cdot \eta_k \cdot K_c \cdot Q_k \quad \text{където:}$$

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

$\Psi = 1.0$ за обикновени корави сгради със сравнително голямо затихване (тухлени сгради, безскелетни сгради с шайби) и други обикновени корави съоръжения;

$0.8 < \beta = 0.7/T < 2.4$ -динамичен коефициент,

T - период на собствени трептения

по табл.1 "сеизмична степен на сградите в зависимост от тяхната значимост" - степента е непроменена – VII-ма степен

η_k – коефициент на формата на трептенето;

$K_c = 0.050$ – сеизмичен коефициент за почви от 3-та група;

Q_k – натоварване, съ средоточено в т. "K".

За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно:

$$S_1 = 1.0,050 \cdot \beta \cdot \eta_1 \cdot Q_1 = 1.0,050 \cdot \eta_1 \cdot Q_1 \cdot 0.7/T_1 = 0,035 \cdot \eta_1 \cdot Q_1/T_1$$

$$S_2 = 1.0,050 \cdot \beta \cdot \eta_2 \cdot Q_2 = 1.0,050 \cdot \eta_2 \cdot Q_2 \cdot 0.7/T_2 = 0,035 \cdot \eta_2 \cdot Q_2/T_2$$

$$S_3 = 1.0,050 \cdot \beta \cdot \eta_3 \cdot Q_3 = 1.0,050 \cdot \eta_3 \cdot Q_3 \cdot 0.7/T_3 = 0,035 \cdot \eta_3 \cdot Q_3/T_3 \text{ и т.н.}$$

Значимостта на сградата се отчита, като за сградите от по-висока категория се работи с една степен по-висока сеизмична интензивност от показаната в картата за сеизмично райониране на страната. Конкретната сграда попада в категория „Б“ – „жилищна сграда“, за която не се изисква такова завишиване.

Според наредба №-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони" от 2012-та година, град Стара Загора попада в сеизмичен район с VIII-та степен на интензивност на сеизмичното въздействие по скалата MSK. Конструкциите следва да бъдат оразмерени за поемане на сеизмични сили, чийто изчислителни стойности се определят по формулата:

$$E_{ik} = C \cdot R \cdot K_c \cdot \beta_i \cdot \eta_{ik} \cdot Q_k \text{ където:}$$

C = 1,20 е коеф. на значимост на сгради и съоръжения от III-ти клас по значимост на строежите (III - та категория по ЗУТ);

R = 0,33 – коефициент на реагиране, за сгради изпълнени по системата „Едроплощен кофраж“;

$0.8 < \beta_i = 1.2/T < 2.5$ – динамичен коефициент (за масовия случай - почви група C);

η_{ik} – коеф. на разпределение на динамичното натоварване;

$K_c = 0,15$ - коефициент на сеизмичност, за зона с VIII-та степен на интензивност (гр.Стара Загора);

Q_k – натоварване, съ средоточено в т. "K"

За всяко етажно ниво сеизмичните сили са съответно:

$$S_{11} = 1,20 \cdot 0,33 \cdot 0,15 \cdot \beta_1 \cdot \eta_{11} \cdot Q_1 = 1,20 \cdot 0,33 \cdot 0,15 \cdot \eta_{11} \cdot Q_1 \cdot 1.2/T_1 = 0,071 \cdot \eta_{11} \cdot Q_1/T_1;$$

$$S_{12} = 1,20 \cdot 0,33 \cdot 0,15 \cdot \beta_2 \cdot \eta_{12} \cdot Q_2 = 1,20 \cdot 0,33 \cdot 0,15 \cdot \eta_{12} \cdot Q_2 \cdot 1.2/T_2 = 0,071 \cdot \eta_{12} \cdot Q_2/T_2;$$

$$S_{13} = 1,20 \cdot 0,33 \cdot 0,15 \cdot \beta_3 \cdot \eta_{13} \cdot Q_3 = 1,20 \cdot 0,33 \cdot 0,15 \cdot \eta_{13} \cdot Q_3 \cdot 1.2/T_3 = 0,071 \cdot \eta_{13} \cdot Q_3/T_3 \text{ и т.н.}$$

Очевидно е, че действащите към момента нормативни документи поставят по-строги изисквания към конструкциите на сградите. Изчисляваните по съвременните норми сили са с 202% по-големи стойности.

За установяване на поведението на сградата при сеизмично въздействие съгласно актуалната нормативна уредба, е проведен статико-динамичен анализ(**Приложение 1**). От него се вижда, че конструктивната схема на елементите, техните размери, местоположение и ориентация са правилно подбрани. Дори и при по-силното въздействие, преместванията остават в допустимите границите. Периода на собствени трептения показва, че сградата има значителна коравина. Армирането на

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

вертикалните елементите съответства на необходимото за по-малки усилия по отношение на армировката в краищата на стените, което е и очаквано, предвид факта че те са оразмерявани за по-малки сейзмични сили. Армирането на средната част на стените със заварени мрежи е достатъчно дори и за по-големите усилия.

Изброените по-горе изисквания за минимален клас на бетона, минимални якостни характеристики на стоманата, изисквания за конструиране на елементите, поемащи сейзмични въздействия и др. са още по-строги в Еврокод и съответно те също не са изпълнени. Това налага за сградата да се въведат ограничения за бъдещи дейности свързани с промяна на конструкцията им, промяна на експлоатационните натоварвания, надстройвания, реконструкции и т.н. (съгласно чл.5 от „Наредба -02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“). Ако се предвиждат бъдещи инвестиционни намерения, свързани с подобни намеси, те следва да се изпълняват само след изготвяне и одобрение от съответните инстанции на работен инвестиционен проект по всички части, включващ и цялостно укрепване на съответната сграда, съгласно всички актуални изисквания за конструкции, подложени на сейзмични въздействия. Това не се отнася за мероприятията, свързани с въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сградата, изразяващи се в санирането ѝ чрез полагане на топлоизолационни материали, тъй като оценката за сейзмичната осигуреност на сградата е положителна, а подобни мероприятия не биха могли да доведат до превишаване на масата на съответните етажни нива с повече от 5% и в този смисъл няма да променят заварената сейзмична осигуреност на сградата.

3.2. Анализ на действителните технически характеристики на строежа

Показатели	Действащи към момента нормативни стойности	Действащи към момента на въвеждане в експлоатация нормативни стойности	Действителни технически характеристики
Коефициент изчислителното натоварване от собствено тегло на материалите	1.20/1.35	1.10/1,30	Завишено с 9,1%/3,85%
Експлоатационно натоварване в Помещения за живееене или обитава	1,50 kN/m ²	1,50 kN/m ²	Намалено със 7%
Експлоатационно натоварване в Стълбища на жилищни сгради	3,00 kN/m ²	3,00 kN/m ²	Непроменено
Експлоатационно натоварване по Балкони в жилищни сгради	4,00 kN/m ²	3,00 kN/m ²	Намалено с 25%
Натоварване от вятър за гр. Стара Загора	0,46 kN/m ²	0,45 kN/m ²	Завишено с 2%
Натоварване от сняг за гр. Стара Загора	1,12 kN/m ²	0,4 kN/m ²	Завишено с 64%
Граница на огнеустойчивост на външни стоманобетонни панели с дебелина 20 см.	R 120	негорими за 2 часа	R 360
Граница на огнеустойчивост на вътрешни стоманобетонни панели дебелина 14 см	REI 120	негорими за 2 часа	REI 180
Граница на огнеустойчивост - подов	REI 60	негорими за 1 час	REI 120

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

и покривни стоманобетонни панели дебелина 10 см			
Граница на огнеустойчивост - стоманобетонни панели обособяваща стълбищната клетка	EI 90	негорими за 2 часа	EI 180
Граница на огнеустойчивост - калканни стоманобетонни панели с дебелина 24 см	R 120	негорими за 2 часа	R 360
Дължина на евакуационните пътища	20 м	20 м	3м
Максимална площ между противопожарните предградия	2000 кв.м.	2000 кв.м.	250 кв.м.
Нормата за температурата в жилища	над 19°C	над 19°C	22°C
Норма за осветеност в общите части на сградата	100 Lx	50 Lx	Вход „0“61-67Lx Вход „А“61-65 Lx Вход „Б“61-66 Lx Вход „В“61-67 Lx Вход „Г“62-65 Lx Вход „Д“61-66 Lx
Норма за серен диоксид Средночасова норма за опазване на човешкото здраве	350 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ))	350 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от пъти в рамките на една календарна година (КГ))	18,91 µg/m3
Норма за серен диоксид Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве	125 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти в рамките на една КГ)	125 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от пъти в рамките на една КГ)	18,91 µg/m3
Норма за серен диоксид Норма за опазване на природните екосистеми (не се прилага в непосредствена близост до източниците)	20 µg/m3	20 µg/m3	18,91 µg/m3
Азотен диоксид и азотни оксиди Средночасова норма за опазване на човешкото здраве	200 µg/m3 NO2 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една КГ)	200 µg/m3 NO2 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една КГ)	21 µg/m3 NO2
Азотен диоксид и азотни оксиди Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	40 µg/m3 NO2	40 µg/m3 NO2	21 µg/m3 NO2
Азотен диоксид и азотни оксиди Норма за опазване на растителността (не се прилага в непосредствена близост до източниците)	30 µg/m3 (NO+NO2)	30 µg/m3 (NO+NO2)	21 µg/m3 NO2
Азотен диоксид и азотни оксиди Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве	50 µg/m3 ФПЧ10 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една КГ)	50 µg/m3 ФПЧ10 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една КГ)	21 µg/m3 NO2
Фини прахови частици (ФПЧ10) - норма за опазване на човешкото	40 µg/m3 ФПЧ10	40 µg/m3 ФПЧ10	20 µg/m3 ФПЧ10

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

здраве			
Фини прахови частици (ФПЧ10) - Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	25 µg/m3 ФПЧ2,5	25 µg/m3 ФПЧ2,5	20 µg/m3 ФПЧ2,5
Фини прахови частици (ФПЧ10) - Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	20 µg/m3 ФПЧ2,5	20 µg/m3 ФПЧ2,5	20 µg/m3 ФПЧ2,5
Въглероден оксид Норма за опазване на човешкото здраве	10 mg/m3	10 mg/m3	0,85 mg/m3
Влага	под 75%	под 75%	50-60%.
Широчина на стълбищно рамо	120 см	105 см	110 см
Височина на стълбищен парапет	90 см	90 см	90 см
Височина/Ширина на стълпало	12-18 / 28-35см	12-18 / 28-35см	15.5 / 30 см
Височина на парапет на тераса	мин. 105см	мин. 105см	105см за всички парапети
Подпрозоречна височина	мин. 85см	мин. 85см	90 см за всички прозорци
Ширина на стълбищно огледало	мин. 10см	мин. 10см	10 см за всяко стълбищно огледало
Светла височина в жилища	Мин. 250см	Мин. 250см	260см
Светла височина в сутерен	190 см	190 см	240 см
Хълзгавост на подова настилка (мозайка)	статичен коефициент на триене - 0.35	статичен коефициент на триене - 0.35	статичен коефициент на триене - 0.4
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи /денонощие/	35	35	39
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи /вечер/	35	35	36
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи /нощ/	30	30	31
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън - жилищни зони и територии /ден/	55	55	55
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън - жилищни зони и територии /вечер/	50	50	50
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън - жилищни зони и територии /нощ/	45	45	44
Стойност на коефициента на топлопреминаване - U, W/(m ² K) за сгради с нормативна вътрешна температура 19 °C			
Външни стени, граничещи с външен въздух	0,28	0,28	2,60
Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо	0,50	0,50	

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5°C			
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	0,60	0,60	
Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,50	0,50	0,64
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	0,40	0,40	
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	0,45	0,45	
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под на проходи или над други отвори на открити пространства, еркери	0,25	0,25	2,16
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление	0,40	0,40	
Плосък покрив без въздушен слой и с въздушен слой с дебелина $\delta \leq 0,30\text{ m}$; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	0,25	0,25	
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина $> 0,30\text{ m}$	0,30	0,30	1,75
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство			
Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	2,2	2,2	
Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство	3,5	3,5	
Външни прозорци, остьклени врати витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,4	1,4	1,8
Външни прозорци, остьклени врати витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,6/1,8	1,6/1,8	2,63

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Външни прозорци, остьклени врати витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алюминий с прекъснат топлинен мост	1,7	1,7	2,50
--	-----	-----	------

3.3. Оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие или несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ

Показатели	Действителни технически характеристики	Действащи към момента нормативни стойности	Действащи към момента на въвеждане в експлоатация нормативни стойности
Коефициент изчислителното натоварване от собствено тегло на материалите	Завишено с 9,1%/3,85%	Не съответства	съответства
Експлоатационно натоварване в Помещения за живееене или обитаване	Намалено със 7%	съответства	съответства
Експлоатационно натоварване в Стълбища на жилищни сгради	Непроменено	съответства	съответства
Експлоатационно натоварване по Балкони в жилищни сгради	Намалено с 25%	съответства	съответства
Натоварване от вятър за гр. Стара Загора	Завишено с 2%	съответства	съответства
Натоварване от сняг за гр. Стара Загора	Завишено с 64%	Не съответства	съответства
Граница на огнеустойчивост на външни стоманобетонни панели с дебелина 20 см.	R 360	съответства	съответства
Граница на огнеустойчивост на вътрешни стоманобетонни панели с дебелина 14 см	REI 180	съответства	съответства
Граница на огнеустойчивост - подо и покривни стоманобетонни панели с дебелина 10 см	REI 120	съответства	съответства
Граница на огнеустойчивост - стоманобетонни панели обособявани в стълбищната клетка	EI 180	съответства	съответства
Граница на огнеустойчивост - калканни стоманобетонни панели с дебелина 24 см	R 360	съответства	съответства
Дължина на евакуационните пътища	3 м	съответства	съответства

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Максимална площ между противопожарните предградия	под 2000 кв.м.	съответства	съответства
Нормата за температурата в жилищата	22°C	съответства	съответства
Норма за осветеност в общите части на сградата	Вход “0”61-67Lx Вход “А”61-65 Lx Вход “Б”61-66 Lx Вход “В”61-67 Lx Вход “Г”62-65 Lx Вход “Д”61-66 Lx	Не съответства	съответства
Норма за серен диоксид Средночасова норма за опазване на човешкото здраве	350 µg/m3	съответства	съответства
Норма за серен диоксид Средноденонощна норма за опазва на човешкото здраве	125 µg/m3	съответства	съответства
Норма за серен диоксид Норма за опазване на природните екосистеми (не се прилага в непосредствена близост до източниците)	20 µg/m3	съответства	съответства
Азотен диоксид и азотни оксиди Средночасова норма за опазване на човешкото здраве	200 µg/m3	съответства	съответства
Азотен диоксид и азотни оксиди Средногодишна норма за опазване човешкото здраве	40 µg/m3	съответства	съответства
Азотен диоксид и азотни оксиди Норма за опазване на растителност (не се прилага в непосредствена близост до източниците)	30 µg/m3	съответства	съответства
Азотен диоксид и азотни оксиди Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве	50 µg/m3	съответства	съответства
Фини прахови частици (ФПЧ10) - норма за опазване на човешкото здраве	40 µg/m3 ФПЧ10	съответства	съответства
Фини прахови частици (ФПЧ10) - Средногодишна норма за опазване човешкото здраве	25 µg/m3 ФПЧ2,5	съответства	съответства
Фини прахови частици (ФПЧ10) - Средногодишна норма за опазване човешкото здраве	20 µg/m3 ФПЧ2,5	съответства	съответства

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarch.01@gmail.com

Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	0,5 µg/m3	съответства	съответства
Бензен - Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве	5 µg/m3	съответства	съответства
Въглероден оксид Норма за опазване на човешкото здраве	10 mg/m3	съответства	съответства
Влага	50-60%.	съответства	съответства
Широчина на стълбищно рамо	110 см	Не съответства	съответства
Височина на стълбищен парапет	90 см	съответства	съответства
Височина/Ширина на стъпало	15.5 / 30 см	съответства	съответства
Височина на парапет на тераса	мин. 105 см за всички парапети	съответства	съответства
Подпрозоречна височина	мин. 90 см за всички прозорци	съответства	съответства
Ширина на стълбищно огледало	10 см за всяко стълбищно огледало	съответства	съответства
Светла височина в жилища	260 см	съответства	съответства
Светла височина в сутерен	240 см	съответства	съответства
Хълзгавост на подова настилка (мозайка)	статичен коефициент на триене - 0.4	съответства	съответства
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) жилищни стаи, спални помещения детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи /д	39	Не съответства	Не съответства
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) жилищни стаи, спални помещения детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи /вечер/	36	Не съответства	Не съответства
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) жилищни стаи, спални помещения детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи /нощ/	31	Не съответства	Не съответства
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях - жилищни зони и територии /ден/	55	съответства	съответства
Еквивалентно ниво на шума, dB(A) територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях - жилищни зони и територии /вечер/	50	съответства	съответства

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Еквивалентно ниво на шума, dB(A) територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях - жилищни зони и територии /нощ/	44	съответства	съответства
Стойност на коефициента на топлопреминаване - U, W/(m²K) за сгради с норматив вътрешна температура 19 °C			
Външни стени, граничещи с външния въздух	2,70	Не съответства	Не съответства
Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температур на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голям от 5 °C	-	-	-
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята	-	-	-
Подова плоча над неотопляем подземен етаж	0,65	Не съответства	Не съответства
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж	-	-	-
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята	-	-	-
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под на проходи или над други открити пространства, еркери	2,16	Не съответства	Не съответства
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площично отопление	-	-	-
Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m; таван на наклонен или скат покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване	-	-	-
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m			
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство	1,75	Не съответства	Не съответства
Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух	-	-	-
Врати, плътни, граничещи с неотопляемо пространство	-	-	-
Външни прозорци, остьклени врати витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамки от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери;	1,8	Не съответства	Не съответства

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC			
Външни прозорци, остьклени врати, витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	2,63	Не съответства	Не съответства
Външни прозорци, остьклени врати, витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,50	Не съответства	Не съответства

Информация за вида и големината на предишни и настоящи повреди по Водопроводна и Канализационна инсталация:

В процеса на експлоатация на сградата е имало предишни запушвания на канализационната мрежа на част от сградата. Те са отстранени във времето и при настоящият оглед не са установени настоящи повреди по главната хоризонтална мрежа. Част от спирателните кранове, служещи за изолиране на хоризонталната разводка на апартаментите от вертикалните клонове към са силно амортизираны и се нуждаят от подмяна.

Водосточните тръби в участъка им, попадащи в “топлия” покрив, са силно амортизираны и повредени в следствие множеството частични ремонти в процеса на експлоатация на сградата. Покривните воронки липсват или са заменени с подръчно направени решетки.

Водосточните клонове за отводняване на балконите за корозирали , забелязват се течове. При продължителна употреба в това състояние е възможно нарушаване на мазилката на сградата, а в последствие и нарушаване на конструкцията на панелите. В един от входовете са изключени от главната канализационна мрежа и са оставени да се изтичат на терена.

Вътрешните хоризонтални разводки на апартаментите са изградени от поцинковани тръби. Някои от баните, тоалетните и кухните са отремонтирани от собствениците и са с подменени ВиК инсталации съответно от PPR тръби за водопроводната и PVC тръби за канализационната инсталация.

Всеки вход на блока е захранен със самостоятелно сградно водопроводно отклонение , изградени от ул. Христо Ботев.

Водомерен възел

За всеки отделен вход на сградата е изпълнен самостоятелен общ водомерно-арматурен възел. Тези общи водомерно-арматурни възли са за студена вода и са монтирани съгласно чл. 27. (1) и (2) от НАРЕДБА № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Водомерите във общите водомерно-арматурни възли са действащи и в добро експлоатационно състояние. Тръбните участъци от сградното водопроводно отклонение след навлизане в сградата и преди водомерите са неподменени, силно корозирали и имат нужда от подмяна.

За измерване на изразходваните водни количества от индивидуалните потребители са обособени и индивидуални водомерни-арматурни възли за студена вода, състоящи се от СК, Водомер, ОК. Водомерите и прилежащата им арматура са в добро състояние.

Към обектът няма изградени уредби за повишаване на налягането

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Сградното канализационно отклонение е изградено към ул. Христо Ботев. Намира се в добро експлоатационно състояние с изградена РШ от всеки вход на блока. Шахтите са в добро състояние, с добра проводимост, налични са всички капаци на ревизионните шахти.

Информация за вида и големината на предишни и настоящи повреди по Електрическата инсталация:

Уличните табла от които се захранва всеки вход са амортизираны и вратите на таблата не са заключени.

ГРТ не отговаря на сегашните норми БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-2 - стандарт за типово изпитани, фабрично произвеждани комутационни устройства за ниско напрежение.

В апартаментните табла няма защитни прекъсвачи с номинален ток на сработване 30mA.

Осветителната инсталация във общите части на входовете не отговаря на БДС EN 12464-2011 за изкуствено освещление на сградите (100Lx).

Силовата инсталация от ГРТ към апартаментните табла не отговаря на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Апартаментните табла за захранени по схема TN-C, а трябва да бъдат захранени по схема TN-S

Няма отделно табло (Т-АС. О.Н.) от което да се захрани асансьорното табло, на отделен кръг осветлението за асансьорната шахта и отделен кръг за контакт монтиран на 50cm от пода на шахтата.

Звънчево-домофонната инсталация на входовете работи частично.

Интернет и TV инсталацията са изпълнени открито в стъбищните клетки, което не отговаря на нормативните изисквания.

В момента на обследване мълниезащитната мачта и металната решетка на покрива на някой места са отрязани и не изпълняват предназначението си.

Ламаринената обшивка по борда на покрива не е свързана към мълниезащитната инсталация.

Няма клемна кутия за връзката между заземителната част и токоотвеждащата част на мълниезащитната инсталация.

Сградата не е мълниезащита.

По отношение на външното ел.захранване на ГРТ е в съответствие с Наредба № 3 от 9.06.2004 г.

Информация за показатели несъответстващи с действащите нормативни актове.

- Сградата не отговаря на съвременните изисквания за антисеизмично проектиране;
- Натоварване от сняг за гр. Стара Загора

Завишено с **64%** - Не съответства с действащите нормативни актове.

- Широчина на стълбище

110 см - Не съответства с действащите нормативни актове.

- Еквивалентно ниво на шума, dB(A) за жилищни стаи, /ден/

39 db - Не съответства с действащите нормативни актове.

- Еквивалентно ниво на шума, dB(A) за жилищни стаи, /вечер//

36 db - Не съответства с действащите нормативни актове.

- Еквивалентно ниво на шума, dB(A) за жилищни стаи, /нощ/

31 db - Не съответства с действащите нормативни актове.

- Осветеност в общите части на сградата.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Вход “0” **61-67 Lx** - Не съответства с действащите нормативни актове.

Вход “А” **61-65 Lx** - Не съответства с действащите нормативни актове.

Вход “Б” **61-66 Lx** - Не съответства с действащите нормативни актове.

Вход “В” **61-67 Lx** - Не съответства с действащите нормативни актове.

Вход “Г” **62-65Lx** - Не съответства с действащите нормативни актове.

Вход “Д” **61-66 Lx** - Не съответства с действащите нормативни актове.

Всички стойности на коефициента на топлопреминаване - U, W/(m²K) за сгради с нормативна вътрешна температура 19 °C не съответстват с действащите нормативни актове.

- В следствие на завишението стойности на нивото на шум в жилищата е понижен комфорта на обитаване.

- В следствие на топлинните загуби през ограждащите елементи на сградата е понижен комфорта на обитаване и са увеличени разходите за ел.енергия на домакинствата.

- В следствие на наличието на влага по вътрешната част на ограждащите елементи на сградата е понижен комфорта на обитаване.

Не са установени допуснати грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и експлоатацията.

Степен на рисък от настъпване на аварийни събития:

- Поради по-малката от зададената в действащите нормативни актове широчина на стълбището има рисък от сблъсък и/или падане по време на евакуация на сградата.

- Поради наличието на отчуপена /компрометирана мазилка по тавана и стените в общите части има рисък от нараняване.

- Поради по-малката от зададената в действащите нормативни актове осветеност на стълбището има рисък от спъване и/или падане

- При удар от мълния може да се получи разтапяне или нежелано загряване.

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Снимков материал показващ размера на повредите или разрушенията в строежа.




фиг. 1 Компрометирана мазилка в общи части



фиг. 2 Наличие на влага в жилище



фиг. 3 Разрушени комини и
липсващи шапки на комини



фиг. 4. Компрометирани хидроизолация,
обшивка на борд и мълниезащита

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com



Фиг. 5. Неефективна воронка



фиг.6 Изгнила водосточна тръба



Фиг. 7 Ръждясала и неефективна обшивка на покрив



фиг.8 Затваряне на аусгуст


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради



фиг.9 Водомерно-арматурен възел



фиг.10 Водосточна тръба изведена на фасада



фиг.11 Вертикални Вик инсталация

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славиште, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com



Фиг.12,13,14,15 Северна фасада (Усвояване на лоджии, остькляване на тераси, дозиждане на прозорци, частично полагане на топлоизолация, частично разрушена мазилка по фасадата, компрометирана хидроизолация над входни козирки)

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com



Фиг.16,17,18,19 Южна фасада (Усвояване на лоджии, остькляване на тераси, дозиждане на прозорци, частично полагане на топлоизолация, частично разрушена мазилка по фасадата)

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarch.01@gmail.com



Фиг.20,21 Източна и западна фасада

(Усвояване на лоджии, остькляване на тераси, дозиждане на прозорци, частично полагане на топлоизолация, частично разрушена мазилка по фасадата)

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com



Фиг.22 (→) Точки на закрепване на различните видове панели.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

3.4. Разработване на техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект.

Мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към конструкцията на сградата

На основание извършеното обследване и анализ на повредите по сградата, за нея е необходимо да се изпълнят следните мероприятия:

- Да се проектира и изпълни укрепваща конструкция за отворите в носещата стена във вход “А”; етаж 3; ап. 30 с размери 80/200 и във вход “А”; етаж 7; ап. 38 с размери 80/220. Приблизителна стойност:

$$2x(1,5t \times 3\text{лв}) = 2x4500\text{лв} = 9000 \text{ лв.}$$

- Изпълнение на ново или допълнително анкериране и замонолитване на парапети към фасаден панел, на лоджиите.

- Подмяна/ремонт на покривните хидроизолационни слоеве, включително корекция на наклоните. Подмяната да става с премахване на съществуващите слоеве, без натрупване на допълнителни слоеве!;

За правилната безопасна експлоатация на сградата в бъдеще, е необходимо да се извършват още:

- Периодични ремонти на покривните изолации на всеки 5 години, като не е допустимо претоварване на покривната конструкция с повече от съществуващите в момента хидроизолационни материали;

- Своевременно да се почистват покривните воронки с оглед избягване на запушването им, и оттам – възникването на течове и повреди в покрива;

- Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални канализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на преминаването им през сградата;

- Периодично трябва да се почиства хоризонталния канализационен клон свързващ сградата с уличната канализация, с цел предотвратяване на течове, овлажняване на земната основа и възможно поддаване на фундаментите на сградата вследствие на това;

- След 10 години да се извърши ново обследване на сградата. След изтичане на 50-годишния експлоатационен срок на сградата – да се извърши обследване на строежа на всеки 5 години. При изпълняване на мерките предвидени в това обследване, сградата може да бъде експлоатирана за период от 40 години.

ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ИЗМЕНЕНИЯ В НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА БЕЗ ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ НА ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР!

ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.

Мерки за поддържане на водоснабдителни и канализационни инсталации

-Подмяна на участъците от вертикални канализационни клонове, попадащи в сутерена на сградата.

-Подмяна на спирателните кранове от главната водопроводна мрежа.

-Подмяна на всички покривните воронки

-Подмяна на водосточните тръби в участъка на “топлия” покрив.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

-Предвижда се изграждане на сухотръбие ;

-Съгласно чл 207 от НАРЕДБА Из-1971 за СТПНОБП за жилищните входове се изискава изграждането на съхотръбие, от тръба с диаметър 2 цола , с изводи със спирателни кранове и съединители тип “щорц” , разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи, в непосредствена близост до изхода на сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител тип “щорц” за захранване с вода на сухотръбието.

-Да се провери целостта и проводимостта на външните канализационни ревизионни шахти. Да се поставят капаци и при нарушенца цялост да се подменят.

-При нарушенца цялост на ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа да се подменят.

Мерки за поддържане на отоплителни и вентилационни инсталации

-За постигане на проектния клас С на енергийна ефективност, следва да се използват енергоспестяващи електрически уреди и да не се използват несертифицирани такива.

-Да се положи топлоизолация на външните стени на сградата, топлоизолация на покривната конструкция и да се смени външната дограма.

Мерки за поддържане на електрически инсталации:

1. Ел. захранването на ГРТ на всеки вход на блока да се осъществи по схема TN-S и да се смени комутационната апаратура с нова.

2. Ел. захранването от ГРТ до електромерните табла да се осъществи по схема TN-S.

3. Ел. захранването от електромерните табла до апартаментните табла да се осъществи по схема TN-S.

4. В апартаментните табла да се монтират нови прекъсвачи оразмерени по работен ток и дефектно токови защити на токовите кръгове за контактите. Апаратурата в ел.табла ще бъде оразмерена за ток на к.с.

5. Да се монтират нови лихт бутони.

6. Да се изтеглят нови кабели за осветлението в общите части.

7. Да се монтира ново табло (Т-AC. О.Н.) към което да се включи :

8. - Асансьорното табло

9. -осветлението на ас. Шахта

10. -един контакт на 50см от дъното на ас. Шахта

11.1 Нова звънчева инсталация

11.2 Нова домофонна инсталация (видео домофонна инсталация)

11.3 Табло за всеки етаж за слаботоковите връзки интернет и TV)

11.4 Слаботоковите кабели да се положат в кабелен канал

12. Нова заземителна инсталация

13. Да се монтират нови осветителни тела (Led 12W 2700K 1500lm IP54) на стълбищните площиадки, достигащи светотехническите норми 100lx.

14. Да се монтира ново осветително тяло Led 20W 2700K 1600lm IP54 за външното осветление пред входната врата.

15. Да се монтира нова мълниезащитна инсталация

16. Да се предвидят периодични измервания от акредитирана лаборатория за заземителната и мълниезащитната инсталация.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Мерки за осигуряване на достъпна среда :

- От едната страна на всички стълбищни рамена да се монтира допълнителен парапет, като височината на ръкохватките е между 50 и 75 см за ползване от деца и от малки хора.
- На разстояние 40 см преди първото стъпало за изкачване и след последното стъпало за слизане да се изпълни тактилна ивица с широчина най-малко 40 см, оцветена контрастно и изпълнена от материал, различаващ се от материала, от който е изпълнена настилката.
- Пред входната площадка да се монтира рампа отговаряща на изискванията на Наредба № 4 чл.17 като се допуска максимален наклон от 7%.

Мерки за поддържане на строежа

- 1.Преди започване на всякакви ремонтни дейности вътре в сградата е необходимо да се вземат мерки за цялостен ремонт на покриви и входни козирки, включващ :
 - 2.Демонтаж на стари и последващ монтаж на нови обшивки, бордове, водосточни тръби и шапки по комини и други, имащи за цел хидроизолирането и ефективното отводняване на покрива на сградата.
 - 3.Цялостно почистване на подпокривното пространство и всички стари слоеве по покривната площ до здрава основа и полагане на нови като се оформят необходимите наклони.
 4. Старата топлоизолация под покривното пространство да се почисти до здрава основа и да се постави нова, отговаряща на Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради.
 - 5.Фасадните стени да се почистят от компрометирана мазилка и почищените места да се измажат наново.
 - 6.Изкърпените фасади да се изолират посредством монтаж на топлоизолационни материали, отговарящи на изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки.
 - 7.Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици съгласно изискванията на чл.20, ал.12, таблица 7.1. от НАРЕДБА № IZ 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Местоположението им се определя от проектанта. Положените топлоизолационни материали да се защитят в завършващ слой от фасадна мазилка.
 - 8.Фугите между секциите да се оформят по детайл на проектанта.
 - 9.Топлоизолацията по външната част на сутерните стени над прилежащия терен да бъде изпълнена от по-плътен и устойчив материал определен от проектанта.
 - 10.Старата неефективна дограма /дървена/ по фасадите да се замени с нова /напр. ПВЦ/ с необходимите топлоизолационни качества. Съществуващото и ново фасадно остькление да е еднаква големина, растер и цвят доколкото това е възможно.
 - 11.Старите подпрозоречни первази да се заменят с нови /напр. ПВЦ/.
 - 12.По вътрешните стени и тавани на общите части да се отстрани компрометираната мазилка до здрава основа, след което тези места да се измажат и шпакловат отново. Ремонтирани стени и тавани да се боядисат.
 - 13.Парапетите по стълбищата също да се ремонтират там където е необходимо, след което да се покрият със защитен лак.
 - 14.Да се монтира метална мрежа от вътрешната страна на отворите в “студения” покрив с цел ограничаване достъпа на птици в подпокривното пространство.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarh.01@gmail.com

Извършили обследването специалисти:

арх. Б. Богданов
Част“Архитектурна”

инж. Б. Василев
част “Конструктивна”

инж. Л. Илчева
част “Технически контрол по част конструктивна”

инж. В. Димитрова
част “ОВК”

инж. Ф.Филипов
част “ В и К”

инж. Д. Добрев
част "Електрическа"

инж.. Б. Василев
част “ПБ “

11.2015 г.
гр.София

УПРАВИТЕЛ:



/арх. Ал. Симеонов /

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“

гр. София, ул. Славище, бл.1, офис; тел. 0882 448837; e-mail: geoarch.01@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради



БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
ЛАБОРАТОРИЯ "ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

Адрес на управление: 6000 Стара Загора, ул."Св. Патриарх Евтимий" №23

Адрес на лаборатория: 6000 Стара Загора, ул. "Индустритна" № 2

ЕИК: 123618423

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Да извършва изпитване на: Вар; Химичен анализ на строителна въздушно хидратна вар; Гипсови вещества и мазилки; Стомана; Добавъчни материали/Скални материали; Разтвори строителни; Бетони и бетонни смеси Бетонни бордюри; Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи и за настилки; Керемиди бетонни; Улеи бетонни за отводняване на пътни окопи; Бетонни блокчета за външно павиране; Керемиди глинени; Плочи керамични; Блокове за зидария; Огъваеми хидроизолационни битумни мушами; Топлоизолационни материали; Строителни почви; Мивки /полимер-мрамор/; Подови замазки и разтвори; Циментови лепила; Асфалтови смеси; Вода за направа на бетон; Микросилициев прах за бетон; Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор; Строителни продукти, изделия и конструктивни елементи; Стълби.

Да извършва вземане на преби от: Вар; Гипсови вещества и мазилки; Стомана; Материали добавъчни едри; Разтвори строителни; Бетони обикновени и леки; Бетонни бордюри; Плочи тротоарни; Керемиди бетонни и глинени; Бетонни и глинени блокове за зидария; Плочки керамични; Огъваеми хидроизолационни битумни мушами; Строителни почви; Подови замазки; Циментови лепила; Асфалтови смеси.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Заповед №A 400/14.07.2015 е неделима част от сертификата за акредитация,

общо¹².... страници

Валиден до:07.02.2018.....

БСА рег. №252 ЛИ....

Дата на първоначална
акредитация: 08.01.2010 г.


Изпълнителен директор:

Инж. Иrena Бориславова

Дата на преакредитация:
07.02.2015 г.

София14.07.2015 г.





АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ "КАЛАБСИ"
ПРИ "КАЛАБСИ" ООД

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

рег. № 10 ЛК / 21.05.2012 г. на ИА "БСА"

валиден до 31.05.2016 г.

1505, София, ул. "Неофит Бозови" № 7, тел. /факс: 02 / 979-08-37 / 483-38-87

С ВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЛИБРИРАНЕ

№ 0609 - Т - 04 / 2014

СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ : Контролен блок за склерометър
(за периодичен контрол на работни твърдомери от оператора за съответната скала и
обхват на твърдостта)

ТИП (ОПИСАНИЕ) : модел 58 – С 0184 / 1

ПРОИЗВОДИТЕЛ : Италия CONTROLS

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №: 08 000 893 ; инв. № 449

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ЗАЯВИТЕЛЯ :

"ЦИЕС" ЕООД - гр. Стара Загора, Лаборатория за изпитване на строителни продукти
(Заявка вх. № 188 / 2014)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЛИБРИРАНЕТО :

Лаборатория за калибриране "КАЛАБСИ".

ДАТА НА КАЛИБРИРАНЕ : 28.04.2014 г.

СВИДЕТЕЛСТВОТО СЪДЪРЖА: 2 страници

Извършил калибрирането :

П. Овчаров

Р-л лаборатория :

инж. Пл. Събев



Не се допуска използването на копия на свидетелството и на части от него, освен с
писменото разрешение на лабораторията.

1. Метод за калибриране: Косвен метод за калибриране по РПК 504 - 5 "Методика за калибриране на еталонни блокове за твърдост – второ ниво по методите на Бринел, Роквел и Викерс", редакция 02 / 2012 на лаборатория "КАЛАБСИ".

2. Условия на калибриране: Калибрирането е проведено на територията на лабораторията. Температура на околната среда $(19 \pm 1)^\circ\text{C}$.

3. Метрологична проследимост.

3.1. Твърдомер компаратор по метода на Роквел, скали А, В и С, ТР 5006 № 1506/90 със свидетелство за калибриране № 0327-Т-03 / 21.03.2011 г. на ЛК "КАЛАБСИ", калибриран със стандартни образци за твърдост по метода на Роквел със свидетелство за калибриране № 2146 / 2147 / 2148 / 2149 / 2150 / 2151 на Kontrolteh, s.r.o. Reg. No. 078 / K-024 Словакия.

4. Резултати от калибрирането:

Идентификационен № на СБТ	Действителна стойност на твърдостта	Разширена неопределеност на измерване
08000893	52,0 HRC	0,8 HRC

Декларираната разширена неопределеност на измерването е изразена като средноквадратична неопределеност на измерване умножена по фактор на покритие $k=2$, който за нормално разпределение съответства на вероятност на доверителния интервал около 95 %. Средноквадратичната неопределеност е определена в съответствие с публикация на EA, EA – 4/02.

Периодичността на последващи калибрирания се определя от заявителя.

Извършил калибрирането:
(П. Овчаров)

КРАЙ

Проверил:
(инж. Пл. Събев)

Не се допуска използването на копия на свидетелството и на части от него, освен с писменото разрешение на лабораторията.





ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

гр.Стара Загора, ул."П.Евтимий" №23; тел. 042/ 620-368;
факс 042/602 377 , ctec@ctec-sz.com

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Сертификат за акредитация, рег. № 252 ЛИ /14.07.2015, валиден до 07.02.2018г.,
издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006



ФК 5.10.1_1 Версия 06
Лист 1 Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 1 04 3843/14.12.2015 г.

1. Бетонни обикновени и леки – втвърден бетон:

Стоманобетонова конструкция на обект "Многофамилна жилищна сграда" гр.Стара Загора
ул. "Христо Ботев" №151

2. Заявител на изпитването:

ДЗЗД „ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ“ гр.София кв.Южен парк ул. "Славище" №1,
заявка № 2-0876/11.12.2015 г.

3. Метод на изпитване:

БДС EN 12504-2:2012 „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване.
Определяне на големината на отскока.“

4. Дата на получаване на образците/извадките за изпитване в лабораторията:

11.12.2015 г. изпитването е извършено на място на обекта

5. Количество на изпитваните образци:

- № 3759 - 1 – вход „0“ ПРУ стенен панел;
- № 3759 - 2 – вход „В“ ПРУ стенен панел;
- № 3759 - 3 – вход „Д“ ПРУ стенен панел;

6. Дата на извършване на изпитването:

11.12.2015 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА
ЛАБОРАТОРИЯТА:

(инж.Хр.Ангелова)



7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Наименование на изпитване /характеристика	Единица на величината	Методи стандартизирали	№ на образец по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването	Условия на забиквящата среда	Отклонения, допълнения или изключение от метода за изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Вероятна якост/полемина на отскока - точка 1	MPa	БДС EN 12504-2:2012	3759-1	48,2	5^0C	
2.	Вероятна якост/полемина на отскока - точка 2	MPa	БДС EN 12504-2:2012	3759-2	45,5	5^0C	
3.	Вероятна якост/полемина на отскока - точка 3	MPa	БДС EN 12504-2:2012	3759-3	39,6	5^0C	

8. Допълнителна информация изисквана от БДС EN 12504-2:

- Изпитването е извършено със склерометър тип „Шмит“ модел 58-C0181/G на „CONTROLS“.
- Средна височина на отскока преди изпитването **80,2**
- Средна височина на отскока след изпитването **80,0**
- Стандартна височина на отскока **$80,0 \pm 2,0$**

Забележка: I. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.
II. Протоколът от изпитване може да бъде възпроизвеждан само цялостно и с писмено разрешение на лабораторията.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНИЕТО:
(A. Лъсков)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
(Инж. Хр. Ангелова)





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05509

Важи за 2015 година

инж. Борислав Василев Василев

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 19/16.09.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

А. Ганев



инж. К. Рангелов

Председател на КР

И. Каракеев

инж. И. Каракеев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 935 1317C 009620

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия за застраховка "Профессионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **Борислав Василев 8008503784**
гр. Перник ул. к.Р. 14кв. бл. 68
(препечатано/имя/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от:

(препечатано/имя/должност)

Професионална дейност:	<input checked="" type="checkbox"/> Проектант	<input type="checkbox"/> Консултант А	<input type="checkbox"/> Консултант Б	<input type="checkbox"/> Строител	<input type="checkbox"/> Лице, упражняващо строителен надзор
------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие:

Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

о за Клауза Б

(именование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: <i>Архитект</i>	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	<i>25 000 лв</i>		
Лимит за имуществени брани			
Лимит за нематериални брани			
Лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	<i>50 000 лв</i>		

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: **12** месеца от 00.00 часа на **20.01.2015** до 24.00 часа на **19.01.2016**.

Ретроактивна дата: **20.01.2015**

Застрахователят винаги не по дадено член 60(6) член на рига, следващ последването на застрахователната премия или таргута вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по брой на краткото на застрахователя.

Застрахователна премия: **50 лв** лева; 2% ЗДЗП: **100** лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 5100** лева.
словом: *Архитект на Армеец*

И на плащане:	<input checked="" type="checkbox"/> единократно	<input type="checkbox"/> на разсрочени вноски	<input checked="" type="checkbox"/> в брой	<input type="checkbox"/> по банков път
Вноска / Пари:	I-ва / 19.01.2015 г.	II-ра /	III-та /	IV-та /
Премия в лв:	<i>50 лв</i>			
2% ЗДЗП в лв:	<i>100</i>			
Обща сума в лв:	<i>5100</i>			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на наложена на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: **19.01.2015** год.

гр. *София*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Профессионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други приграждащи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: *ТТ Консултинг АД* с. б. "Софийски бул." В 10030 62
(препечатано/имя/адрес, кор.)

Получих Общите условия на застраховка "Профессионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: *F*
(пълно име и п.им.)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: *J*
(подпись на печат)



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2015 г.

инж. ЛЮБКА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00498

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОЙТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 92/28.09.2012 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 27.09.2017 година

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 00498	
инж. ЛЮБКА НИКОЛОВА	
ИЛЧЕВА	
2015	
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА	
печат технически контролор	

личен подпись



инж. Н. Николов

инж. Ст. Кинчев

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция "Витоша"
Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 29



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 212215210000052 / 16.11.2015

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр. София, ул. "Г. Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Любка Николова Илчева ЕГН: 4504106676 Адрес: Домашен: гр. София, ж.к. Надежда бл.134,, ап.49, ет.11 Представлявано от:		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложението Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна". Оценка по част "Конструтивна" на инвестиционните проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 50,000 лв. Лимит за всички искове: 100,000 лв.		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 500 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	26.11.2012	НАЧАЛО:	КРАЙ:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв.	00:00 часа на 27.11.2015 г.	24:00 часа на 26.11.2016 г.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	Словом: сто лв.	
ДАТА:	26.11.2015		
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв.		
ДАНЬК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЬК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.		
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЬК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.	Словом: две лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЬК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	Словом: сто две лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във застражоването на задълженията му като страна по Възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.


Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Профессионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Профессионална отговорност на лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полizza.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полizza следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр. София 1000, ул. "Г. Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полizza се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.
Дата и място на сключване: 16.11.2015 г. гр. София

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/попис и печат/



ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ: *Петър Илиев*
/име, попис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

ET Римел - Radka Miteva
София, ж.к. Люлин, бл. 813, вх. Д, ап. 120
21080035

Съдържание

Основни данни за модела	2
Входни данни	
Входни данни - Конструкция	3
Входни данни - Натоварване	7
Резултати	
Модален анализ	8
Изчисление - Сейзмичност	9

{

}

Основни данни за модела

Файл 3D_2.mpr
Дата на изчислението 26.10.2015

Начин на изчислението: 3D модел

- Теория от I ред Модален анализ Стабилност
 Теория от II ред Изчисление - Сеизмичност Етапи на строежа
 Нелинейен анализ


Височина на модела

Брой възли	27408
Брой площи и стени	22557
Брой греди и колони	0
Брой гранични елементи	5679
Брой основни случаи на натоварване:	6
Брой комбинации на натоварване:	0


Мерни единици

Дължина	m [cm,mm]
Сила	kN
Температура	Celsius


Входни данни - Конструкция



Изометрия



Изометрия



Изометрия

Таблица на материалите

No	Наименование на материала	E[kN/m2]	μ	$\gamma[kN/m^3]$	$\alpha[1/C]$	$E_m[kN/m^2]$	μ_m
1	Бетон В 25	3 000e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.000e+7	0.20
2	Бетон В 10	2 200e+7	0.20	25.00	1.000e-5	2.200e+7	0.20

Съвкупности на плочите

No	d[m]	e[m]	Материал	Тип анализ	Ортотропия	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.900	0.000	1	Тънка плоча	Изотропна			
<2>	0.300	0.150	1	Тънка плоча	Изотропна			
<3>	0.140	0.070	1	Тънка плоча	Изотропна			
<4>	0.240	0.120	2	Тънка плоча	Изотропна			
<5>	0.200	0.100	2	Тънка плоча	Изотропна			
<6>	0.160	0.080	2	Тънка плоча	Изотропна			
<7>	0.200	0.100	2	Тънка плоча	Изотропна			
<8>	0.140	0.070	1	Тънка плоча	Изотропна			

Съвкупности на повърхнинните опори

Nº	K,R1	K,R2	K,R3
1	1.000e+10	1.000e+10	2.000e+4

Входни данни - Натоварване

Случаи на натоварване

LC	Наименование
1	G (g)
2	V
3	P
4	S
5	Ex
6	Ey

Модален анализ

Сеизмичен анализ - допълнителни опции:

Коефициент за коравина на опори
Пренебрегват се трептенията по ос Z

4 000

Фактори на натоварване за изчисление на масите

No	Наименование	Коефициент
1	G (g)	1.00
2	V	0.50
3	P	1.00
4	S	0.50

Разпределение на масите по височината на обекта

Ниво	Z [m]	X [m]	Y [m]	Маса [T]	T/m ²
	26.00	8.97	9.36	16.20	1.26
	24.25	9.00	5.75	161.48	0.82
	23.80	9.01	6.35	69.40	7.47
	22.40	9.01	5.80	168.87	0.85
	21.00	9.06	7.04	74.79	8.05
	19.60	9.01	5.85	198.37	1.00
	18.20	9.06	7.03	74.62	8.03
	16.80	9.01	5.85	198.37	1.00
	15.40	9.06	7.03	74.62	8.03
	14.00	9.01	5.85	198.37	1.00
	12.60	9.06	7.03	74.62	8.03
	11.20	9.01	5.85	198.37	1.00
	9.80	9.06	7.03	74.62	8.03
	8.40	9.01	5.85	198.37	1.00
	7.00	9.06	7.03	74.62	8.03
	5.60	9.01	5.85	198.37	1.00
	4.20	9.06	7.03	74.63	8.03
	2.80	9.01	5.83	197.60	1.00
	1.40	9.06	7.61	82.03	4.43
	0.00	9.01	5.86	211.01	1.07
	-1.40	8.96	6.55	75.49	13.69
	-2.60	9.01	6.22	334.89	3.19
Общо.	10.25	9.02	6.18	3029.70	

Положение център на коравините (приближително)

Ниво	Z [m]	X [m]	Y [m]
	26.00	8.75	10.28
	24.25	9.67	1.53
	23.80	9.68	1.46
	22.40	9.40	1.67
	21.00	8.97	8.01
	19.60	8.99	5.49
	18.20	8.97	8.01
	16.80	8.99	5.49
	15.40	8.97	8.01
	14.00	8.99	5.49
	12.60	8.97	8.01

11.20	8.99	5.49
9.80	8.97	8.01
8.40	8.99	5.49
7.00	8.97	8.01
5.60	8.99	5.49
4.20	8.97	8.01
2.80	8.99	5.49
1.40	8.97	7.91
0.00	8.99	2.21
-1.40	9.00	1.87
-2.60	9.00	2.09

Ексцентрицитет по нивата (приближително)

Ниво	Z [m]	eox [m]	eoy [m]
	26.00	0.21	0.92
	24.25	0.67	4.23
	23.80	0.68	4.89
	22.40	0.39	4.12
	21.00	0.09	0.97
	19.60	0.02	0.36
	18.20	0.09	0.98
	16.80	0.02	0.36
	15.40	0.09	0.98
	14.00	0.02	0.36
	12.60	0.09	0.98

11.20	0.02	0.36
9.80	0.09	0.98
8.40	0.02	0.36
7.00	0.09	0.98
5.60	0.02	0.36
4.20	0.09	0.98
2.80	0.02	0.34
1.40	0.08	0.29
0.00	0.02	3.64
-1.40	0.04	4.68
-2.60	0.01	4.13

Периоди на трептене на конструкцията

No	T [s]	f [Hz]
1	0.4996	2.0018
2	0.4087	2.4465
3	0.1844	5.4239
4	0.0760	13.1501
5	0.0569	17.5740
6	0.0473	21.1510
7	0.0432	23.1305
8	0.0300	33.3082
9	0.0297	33.7115



	-2.60	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
$\Sigma =$	-0.87	0.03	0.00	0.12	0.12	0.23	0.25	0.00	-0.00	

Коефициент на участие - относително участие

Форма \ Наименование	1. Ex	2. Ey
1	0.000	0.836
2	0.827	0.000
3	0.001	0.000
4	0.122	0.000
5	0.000	0.164
6	0.002	0.000
7	0.028	0.000
8	0.000	0.000
9	0.020	0.000

Коефициент на участие - активирана маса

Форма	UX (%)	UY (%)	UZ (%)	$\Sigma UX (%)$	$\Sigma UY (%)$	$\Sigma UZ (%)$
1	0.01	63.56	0.00	0.01	63.56	0.00
2	63.50	0.01	0.00	63.51	63.57	0.00
3	0.07	0.00	0.00	63.58	63.57	0.00
4	10.17	0.00	0.00	73.75	63.57	0.00
5	0.01	11.40	0.12	73.76	74.97	0.12
6	0.16	0.01	0.00	73.92	74.98	0.12
7	2.44	0.00	0.00	76.36	74.98	0.12
8	0.01	0.01	0.04	76.37	74.99	0.17
9	1.76	0.00	0.00	78.13	74.99	0.17



Съдържание

Основни данни за модела	2
Входни данни	
Входни данни - Конструкция	3
Входни данни - Натоварване	7
Резултати	
Модален анализ	8
Изчисление - Сейзмичност	9

Основни данни за модела

Файл 3D_1.twp
Дата на изчислението 26.10.2015

Начин на изчислението 3D модел

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Теория от I ред | <input checked="" type="checkbox"/> Модален анализ | <input type="checkbox"/> Стабилност |
| <input type="checkbox"/> Теория от II ред | <input checked="" type="checkbox"/> Изчисление - Сейзмичност | <input type="checkbox"/> Етапи на строежа |
| <input type="checkbox"/> Нелинейен анализ | | |

Височина на модела

Брой възли	27408
Брой плочи и стени	22557
Брой греди и колони	0
Брой гранични елементи	5679
Брой основни случаи на натоварване	6
Брой комбинации на натоварване	0

Мерни единици

Дължина:	m [cm,mm]
Сила	kN
Температура	Celsius

Входни данни - Конструкция

Таблица на материалите


No	Наименование на материала	E[kN/m2]	μ	$\gamma[kN/m^3]$	$\alpha(1/C)$	$E_m[kN/m^2]$	μ_m
1	Бетон В 25	3.000e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.000e+7	0.20
2	Бетон В 10	2.200e+7	0.20	25.00	1.000e-5	2.200e+7	0.20

Съвкупности на плочите


No	d[m]	e[m]	Материал	Тип анализ	Ортотропия	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.900	0.000	1	Тънка плоча	Изотропна			
<2>	0.300	0.150	1	Тънка плоча	Изотропна			
<3>	0.140	0.070	1	Тънка плоча	Изотропна			
<4>	0.240	0.120	2	Тънка плоча	Изотропна			
<5>	0.200	0.100	2	Тънка плоча	Изотропна			
<6>	0.160	0.080	2	Тънка плоча	Изотропна			
<7>	0.200	0.100	2	Тънка плоча	Изотропна			
<8>	0.140	0.070	1	Тънка плоча	Изотропна			

Съвкупности на повърхнинните опори


Nº	K,R1	K,R2	K,R3
1	1.000e+10	1.000e+10	2.000e+4



Изометрия



Изометрия



Изометрия

Входни данни - Натоварване

Случаи на натоварване	
LC	Наименование
1	G (g)
2	V
3	P
4	S
5	Ex
6	Ey

Модален анализ

Сеизмичен анализ - допълнителни опции:

Коефициент за коравина на спори
Пренебрежват се трептенията по ос Z

4 000

Фактори на натоварване за изчисление на масите

No	Наименование	Коефициент
1	G (g)	1.00
2	V	0.50
3	P	1.00
4	S	0.50

Разпределение на масите по височината на обекта

Ниво	Z [m]	X [m]	Y [m]	Маса [T]	T/m ²
	26.00	8.97	9.36	16.20	1.26
	24.25	9.00	5.75	161.48	0.82
	23.80	9.01	6.35	69.40	7.47
	22.40	9.01	5.80	168.87	0.85
	21.00	9.06	7.04	74.79	8.05
	19.60	9.01	5.85	198.37	1.00
	18.20	9.06	7.03	74.62	8.03
	16.80	9.01	5.85	198.37	1.00
	15.40	9.06	7.03	74.62	8.03
	14.00	9.01	5.85	198.37	1.00
	12.60	9.06	7.03	74.62	8.03
	11.20	9.01	5.85	198.37	1.00
	9.80	9.06	7.03	74.62	8.03
	8.40	9.01	5.85	198.37	1.00
	7.00	9.06	7.03	74.62	8.03
	5.60	9.01	5.85	198.37	1.00
	4.20	9.06	7.03	74.63	8.03
	2.80	9.01	5.83	197.60	1.00
	1.40	9.06	7.61	82.03	4.43
	0.00	9.01	5.86	211.01	1.07
	-1.40	8.96	6.55	75.49	13.69
	-2.60	9.01	6.22	334.89	3.19
Общо:	10.25	9.02	6.18	3029.70	

Положение център на коравините (приближително)

Ниво	Z [m]	X [m]	Y [m]
	26.00	8.75	10.28
	24.25	9.67	1.53
	23.80	9.68	1.46
	22.40	9.40	1.67
	21.00	8.97	8.01
	19.60	8.99	5.49
	18.20	8.97	8.01
	16.80	8.99	5.49
	15.40	8.97	8.01
	14.00	8.99	5.49
	12.60	8.97	8.01

11.20	8.99	5.49
9.80	8.97	8.01
8.40	8.99	5.49
7.00	8.97	8.01
5.60	8.99	5.49
4.20	8.97	8.01
2.80	8.99	5.49
1.40	8.97	7.91
0.00	8.99	2.21
-1.40	9.00	1.87
-2.60	9.00	2.09

Ексцентрицитет по нивата (приближително)

Ниво	Z [m]	eox [m]	eoy [m]
	26.00	0.21	0.92
	24.25	0.67	4.23
	23.80	0.68	4.89
	22.40	0.39	4.12
	21.00	0.09	0.97
	19.60	0.02	0.36
	18.20	0.09	0.98
	16.80	0.02	0.36
	15.40	0.09	0.98
	14.00	0.02	0.36
	12.60	0.09	0.98

11.20	0.02	0.36
9.80	0.09	0.98
8.40	0.02	0.36
7.00	0.09	0.98
5.60	0.02	0.36
4.20	0.09	0.98
2.80	0.02	0.34
1.40	0.08	0.29
0.00	0.02	3.64
-1.40	0.04	4.68
-2.60	0.01	4.13

Периоди на трептене на конструкцията

No	T [s]	f [Hz]
1	0.4996	2.0018
2	0.4087	2.4465
3	0.1844	5.4239
4	0.0760	13.1501
5	0.0569	17.5740
6	0.0473	21.1510
7	0.0432	23.1305
8	0.0300	33.3082
9	0.0297	33.7115


	-1.40	-0.09	0.00	-0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	-0.00
	-2.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.00
$\Sigma =$	-3.03	0.10	0.00	0.42	0.42	0.81	0.87	0.01	-0.01	

Коефициент на участие - относително участие

Форма \ Наименование	1. Ex	2. Ey
1	0.000	0.842
2	0.613	0.000
3	0.001	0.000
4	0.130	0.000
5	0.000	0.157
6	0.002	0.000
7	0.031	0.000
8	0.000	0.000
9	0.023	0.000

Коефициент на участие - активирана маса

Форма	UX (%)	UY (%)	UZ (%)	ΣUX (%)	ΣUY (%)	ΣUZ (%)
1	0.01	63.56	0.00	0.01	63.56	0.00
2	63.50	0.01	0.00	63.51	63.57	0.00
3	0.07	0.00	0.00	63.58	63.57	0.00
4	10.17	0.00	0.00	73.75	63.57	0.00
5	0.01	11.40	0.12	73.76	74.97	0.12
6	0.16	0.01	0.00	73.92	74.98	0.12
7	2.44	0.00	0.00	76.36	74.98	0.12
8	0.01	0.01	0.04	76.37	74.99	0.17
9	1.76	0.00	0.00	78.13	74.99	0.17



ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ

Част Конструктивна				
Задължителни мерки	К-во, бр	Стойност, лв	Общо, лв	Забележка
Да се проектира и изпълни укрепваща конструкция за отворите в носещата стена във вход “А”; етаж 3; ап. 30 и във вход “А”; етаж 7; ап. 38.	2	4500	9000	Отнася се за вход “А”; етаж 3; ап. 30 и във вход “А”; етаж 7; ап. 38
Изпълнение на ново или допълнително анкериране и замонолитване на парапети към фасаден панел, на лоджиите.	130	200	26000	Отнася се за всички апартаменти и стълбище- общи части
Подмяна/ремонт на покривните хидроизолационни слоеве, включително корекция на наклоните. Подмяната да става с премахване на съществуващите слоеве, без натрупване на допълнителни слоеве!;	-	-	-	Ще бъде остойностена в доклада за енергийно обледяване.